

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-12	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera 122a # 24-00	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
Hogar santa Ana	
TIPO DE PREDIO	*
☒ Privado	
☐ Público	
FUENTE HÍDRICA	
5-3	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☒ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Cauce colmatado con acumulacion de sedimentos, grava, cobertura y material vegetal.

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☒ Otro

CUAL CAUSA?

*

Cauce colmatado con acumulacion de sedimentos, grava, cobertura y material vegetal.

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.342087 -76.526664 1041.3917236328125 87.5999984741211

latitud (x.y °)

3,342087

longitud (x.y °)

-76,526664

altitud (m)

1041,3917236328125

precisión (m)

87,5999984741211




FOTO 1

IMG_20221212_140522-14_9_21.jpg



FOTO 2

IMG_20221212_140513-14_9_27.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES

Mantenimiento en general