

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-12	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 24 con carrera 122	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	
5-3	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA?

*

Cerramiento con orificio de sección hidráulica insuficiente

.....

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☒ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☒ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☐ Mantenimiento necesario
- ☒ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.342578 -76.525626 1038.2000732421875 40.637001037597656

latitud (x.y °)

3,342,578

longitud (x.y °)

-76,525626

altitud (m)

1038,2000732421875

```
precisión (m)
```

40,637001037597656




FOTO 1

IMG_20221209_160219-13_57_28.jpg



FOTO 2

IMG_20221209_160233-13_57_42.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES