

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-09	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 18 con carrera 125	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	
5-4	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA?

*

Turberia de descarga

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Descarga

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☐ Si
- ☒ No

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO	
☐	Mantenimiento no necesario
☐	Mantenimiento necesario
☒	Mantenimiento urgente
FRECUENCIA DEL EVENTO?	
Constante	
ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?	
2022	
UBICACION	
3.338127 -76.531678 1058.0999755859375 26.5049991607666	
latitud (x.y °)	3,338127
longitud (x.y °)	-76,531678
altitud (m)	1058,0999755859375
precisión (m)	26,5049991607666

FOTO 1

IMG_20221209_153037-15_36_15.jpg




FOTO 2

IMG_20221209_153028-15_36_31.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES