

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-09	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 18 con carrera 125	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	
4-5	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA? *

Obstrucción del cauce con rocas grandes, antes de ingresar a la alcantarilla o pase de via de la calle 18

.....

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Obstrucción

.....

SE CONOCE LA CAUSA? *

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☒ Otro

CUAL CAUSA?

*

Obstrucción

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.337666 -76.531401 1058.0999755859375 24.59600067138672

latitud (x.y °)

3,337666

longitud (x.y °)

-76,531,401

altitud (m)

1058,0999755859375

```
precisión (m)
```

24,59600067138672




FOTO 1

IMG_20221209_152152-15_28_52.jpg



FOTO 2

IMG_20221209_152928-15_29_45.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES