

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-09	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Colegio juanambu	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☒ Privado	
☐ Público	
FUENTE HÍDRICA	
5-1-1-2	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☒ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Cauce de la fuente hídrica obstruido por cobertura vegetal

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☒ Otro

CUAL CAUSA?

*

Cauce de la fuente hídrica obstruido por cobertura vegetal

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.331931 -76.544752 1088.800048828125 82.90299987792969

latitud (x.y °)

3,331931

longitud (x.y °)

-76,544752

altitud (m)

1088,800048828125

precisión (m)

82,90299987792969




FOTO 1

IMG_20221209_141616-14_23_48.jpg



FOTO 2

IMG_20221209_141602-14_23_57.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES