

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-09	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera 121 con calle 10a	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	
4-4-2	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☒ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Disminución de caudal por connotación

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS	*
☒ Colmatación ☐ Sección hidráulica insuficiente ☐ Descarga de aguas residuales ☐ Conexión errada ☐ Captación ilegal ☐ Taponamiento ☐ Desvío ☐ Otro	
SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO	*
☐ Mantenimiento no necesario ☐ Mantenimiento necesario ☒ Mantenimiento urgente	
FRECUENCIA DEL EVENTO? Constante	
ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO? 2022	

UBICACION

3.346715 -76.541742 1101.2000732421875 50.0369987487793

latitud (x.y °)

3,346715

longitud (x.y °)

-76,541742

altitud (m)

1101,2000732421875

precisión (m)

50,0369987487793




FOTO 1

IMG_20221209_113403-11_45_15.jpg



FOTO 2

IMG_20221209_114530-11_45_48.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES