

# SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA

2022-12-09

NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR \*

Gustavo Adolfo Viafara López

DIRECCION DEL PREDIO \*

Carrera 121 con 10A

NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)

TIPO DE PREDIO \*

Privado

Público

FUENTE HÍDRICA

4-4-2

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA \*

- Alcantarilla
- Almacenamiento
- Box Culvert
- Canalización
- Captación
- Derivación
- Disipación
- Lago
- Ornamental
- Paso de Vía
- Rejilla
- Vertedero
- Otro

## TIPO DE SITIO CRITICO

- Contaminación
- Inundación
- Disminución o pérdida del caudal
- Desbordamiento
- Estancamiento
- Otro

## CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Posible retención de material vegetal y otros, por rejilla en el cauce de la fuente hídrica

---

SE CONOCE LA CAUSA? \*

- Si
- No

## CAUSAS

\*

- Colmatación
- Sección hidráulica insuficiente
- Descarga de aguas residuales
- Conexión errada
- Captación ilegal
- Taponamiento
- Desvío
- Otro

## CUAL CAUSA?

\*

Posible retención de material vegetal y otros, por regilla en el cauce de la fuente hídrica

## SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

\*

- Mantenimiento no necesario
- Mantenimiento necesario
- Mantenimiento urgente

## FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

## ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.347027 -76.54161 1101.0999755859375 25.6200008392334

latitud (x.y °)

3,347027

longitud (x.y °)

-76,54161

altitud (m)

1101,0999755859375

precisión (m)

25,6200008392334




FOTO 1

IMG\_20221209\_113210-11\_32\_34.jpg



FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

---

OBSERVACIONES

---