

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-06	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 22 entre carrera 125 y 127	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado ☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	
5-4	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☒ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Cauce colmatado con acumulacion de sedimentos y grava.

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☒ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.338042 -76.527685 1049 62.92599868774414

latitud (x.y °)

3,338042

longitud (x.y °)

-76,527685

altitud (m)

1049

```
precisión (m)
```

62,92599868774414




FOTO 1

IMG_20221206_160200-16_34_4.jpg



FOTO 2

IMG_20221206_163426-16_34_48.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES