

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-06	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 22 entre carrera 125 y 127	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☒ Privado	
☐ Público	
FUENTE HÍDRICA	
5-4	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA? *

Causa de la fuente hídrica obstruido por viga en concreto

.....

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Causa de la fuente hídrica obstruido por viga en concreto

.....

SE CONOCE LA CAUSA? *

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☒ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.338262 -76.528035 1049 27.910999298095703

latitud (x.y °)

3,338262

longitud (x.y °)

-76,528035

altitud (m)

1049

precisión (m)

27,910999298095703




FOTO 1

IMG_20221206_160245-16_31_17.jpg



FOTO 2

IMG_20221206_160137-16_31_39.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES