

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-05	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 23 entre carreras 122 y 125	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
Mi casa de los sueños	
TIPO DE PREDIO	*
☒ Privado	
☐ Público	
FUENTE HÍDRICA	
5-3-5	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☒ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Regilla que acumula desecho vegetal, obstruyendo el cauce

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☒ Otro

CUAL CAUSA?

*

Regilla que acomula desecho vegetal, obstruyendo el cauce

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☐ Mantenimiento necesario
- ☒ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.340059 -76.526888 1045.300048828125 50.05799865722656

latitud (x.y °)

3,340,059

longitud (x.y °)

-76,526888

altitud (m)

1045,300048828125

```
precisión (m)
```

50,05799865722656




FOTO 1

IMG_20221205_173632-17_36_50.jpg



FOTO 2

IMG_20221205_173626-17_36_54.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES