

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-05	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera 124A	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado ☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	
5	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☒ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Rejilla que retiene material vegetal, ocasionando obstrucción en el cauce de la fuente hídrica

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☒ Otro

CUAL CAUSA?

*

Rejilla que retiene material vegetal, ocasionando obstrucción en el cauce de la fuente hídrica

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.338335 -76.545021 1102.5 98.4000015258789

latitud (x.y °)

3,338335

longitud (x.y °)

-76,545021

altitud (m)

1102,5

precisión (m)

98,4000015258789




FOTO 1

IMG_20221205_145016-15_9_14.jpg



FOTO 2

IMG_20221205_145013-15_9_22.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES