

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA

2022-12-05

NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR *

Gustavo Adolfo Viafara López

DIRECCION DEL PREDIO *

Carrera 124A

NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)

TIPO DE PREDIO *

Privado

Público

FUENTE HÍDRICA

5

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- Alcantarilla
- Almacenamiento
- Box Culvert
- Canalización
- Captación
- Derivación
- Disipación
- Lago
- Ornamental
- Paso de Vía
- Rejilla
- Vertedero
- Otro

CUAL TIPO DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA? *

Puente

TIPO DE SITIO CRITICO

- Contaminación
- Inundación
- Disminución o perdida del caudal
- Desbordamiento
- Estancamiento
- Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Colmatación del cauce de la fuente hídrica debajo de puente

SE CONOCE LA CAUSA? *

- Si
- No

CAUSAS

*

- Colmatación
- Sección hidráulica insuficiente
- Descarga de aguas residuales
- Conexión errada
- Captación ilegal
- Taponamiento
- Desvío
- Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- Mantenimiento no necesario
- Mantenimiento necesario
- Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.338548 -76.54523 1102.5 52.400001525878906

latitud (x.y °)

3,338548

longitud (x.y °)

-76,54523

altitud (m)

1102,5

precisión (m)

52,400001525878906




FOTO 1

IMG_20221205_144913-14_59_44.jpg



FOTO 2

IMG_20221205_144929-15_0_7.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES