

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-03	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Carrera 125 con calle 9	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	
5-2	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☒ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☒ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☒ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.337045 -76.543804 1097.9000244140625 9

latitud (x.y °)

3,337045

longitud (x.y °)

-76,543804

altitud (m)

1097,9000244140625

precisión (m)

9




FOTO 1

IMG_20221203_130747-13_23_2.jpg



FOTO 2

IMG_20221203_130758-13_23_9.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES

Pasé vía se desconocen longitud y diámetro de tubería, video que está sumergido.