

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA comuna 22

FECHA	2022-12-20
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	Gustavo Adolfo Viafara López Gustavo Adolfo Viafara López
DIRECCION DEL PREDIO	Calle 15 entre carrera 122 y 125 Calle 15 entre carrera 122 y 125
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
DERIVACIÓN	Brazo 5-3-1-1 Brazo 5-3-1-1
TIPO DE PREDIO	☐ Privado



TIPO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

☐ Alcantarilla

- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Alcantarilla y disipación
- ☐ Almacenamiento y Captación
- ☐ Almacenamiento y Regulación
- ☐ Almacenamiento, Regulación y Captación
- ☐ Box Culvert y Derivación
- ☐ Canalización y Disipación
- ☐ Captación y Derivación
- ☐ Captación y Disipación
- ☐ Captación, Almacenamiento y Disipación
- ☐ Captación, Canalización y Unión
- ☐ Derivación y Almacenamiento
- ☐ Derivación y Captación
- ☐ Derivación y Disipación
- ☐ Derivación y Vertedero
- ☐ Disipación y Canalización
- ☐ Disipación y Unión
- ☐ Lago y Vertedero
- ☐ Otro

CLASIFICACIÓN DE OBRA HIDRÁULICA



- ☐ Regulación
- ☐ Derivación



- ☐ Captación
- ☐ Descarga
- ☐ Aprovechamiento
- ☐ Disipación
- ☐ Otro

MATERIAL DE LA OBRA HIDRÁULICA (REVESTIMIENTO)

- ☐ Concreto
- ☐ Piedra pegada
- ☐ Metálico
- ☐ Mampostería
- ☐ Concreto y lámina
- ☐ Acero
- ☐ PVC
- ☐ Otro

ESTADO DE LA OBRA

- ☐ Bueno
- ☐ Regular
- ☐ Malo

TIPO DE DRENAJE

- ☐ Río
- ☐ Quebrada
- ☐ Arroyo
- ☐ Acequia
- ☐ Zanjón
- ☐ Canal
- ☐ Cañada
- ☐ Estero
- ☐ Otro



- ☐ Posecion
- ☐ Concesión



☐ No presenta

NÚMERO DE RESOLUCIÓN

TIPO DE SECCIÓN

Circular doble

Circular doble

PROCESO SANCIONATORIO EN CURSO?

☐ Si☐ No☐ No se tiene información

DIÁMETRO DE LA OBRA (METROS)

0.25M de diámetro

0.25M de diámetro

UBICACION

3.341121 -76.537308 1081 22.39699935913086

latitud (x.y °)

3.341121

longitud (x.y °)


-76.537308

altitud (m)

1081

precisión (m)

22.39699935913086



Estructura tipo artesanal, en muy mal estado para el tráfico vehicular

Estructura tipo artesanal, en muy mal estado para el tráfico vehicular

FOTO 1

IMG_20221220_171408-17_20_42.jpg



FOTO 2

IMG_20221220_171002-17_20_51.jpg



PDF DE RESOLUCIONES

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)



Powered by 
