



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.													Inmueble No.				
1 Identificacion																	
Nombre	Antonio Jose Escobar, biblioteca pública com			Nodo	Norte	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	08
Barrio	Chapinero	No. Manzana	0042	No. Predio	0014	No. Predial	D051900140000		Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	01081400420014		Teléfono	No		
Dirección	Calle 54 No 15A-24				Altitud	950.569	Latitud	872493.561		Longitud	1064367.007		Estado Legal	Ninguna Inconsistencia			
2 Ocupacion Actual										4 Fotografia General							
2.1 Datos del Propietario					2.2 Datos del Contacto												
Nombre	Municipio, Institución educativa Alberto carvajal Borrero, Sede C				Nombre	Gastón Elías Portilla García											
CC/NIT	Nit:890399011-3		Teléfono	6603228	CC/NIT	16,784,343		Teléfono	3217217724								
Dirección	CAM Avenida 2norte #10 - 70				Dirección	Calle 1F Oeste No 38B-103											
Municipio	Cali				Municipio	Cali											
E-Mail	bibliotecaantoniojoseescobar@gmail.com				E-Mail	gastonelpoeta@gmail.com											
2.3 Usos Actuales					2.4 Características del Preido												
Piso 1	Biblioteca-Sede colegio	Mezzanine	N/A	Área Lote	151	Frente	15										
Piso 2	N/A	Piso3	N/A	No. Pisos	1	Fondo	6.5										
Pisos Intermedios	N/A			Área Total Construida	94												
Piso Superior	N/A			Área de Biblioteca	94												
3 Capacidad de Operación																	
Días de Disponibilidad	Lunes a Sabado				Horarios	Lun-Vie de 8 a 5 pm y Sab. de 9 am a 1 pm.											
3.1 Capacidad Fisica																	
Salas Lectura (m²)	35			Sala de Sonido (m²)	No												
Salas Infantiles (m²)	35			Salones de Reuniones (m²)	No												
S. Audiovisuales (m²)	No			Cafeteria (m²)	No												
Auditorios (m²)	No			Puntos digitales	1	Concetividad	Si										
Plazoletas (m²)	No			Otros	N/A	Área (m²)	N/A										
5 Estado del Inmueble																	
5.1 Características del Inmueble										5.2 Servicios Publicos							
Fachada	Ladrillo visto	Estado	Bueno	Cubierta	Asbesto cemento sobre estructura metálica	Estado	Bueno		En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones				
Muros	Ladrillo limpio revitado o estucado	Estado	Bueno	Carpinteria	Metalica	Estado	Bueno	Energía	Si	Si	B	Municipio	Ninguna				
Piso	Ceramica	Estado	Bueno	Aviso	No	Estado	N/A	Agua	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna				
Estructura	Puntual en concreto	Estado	Bueno	Baños	Compartido	Estado	Bueno	Telefonia	Si	EMCALI	Buena	Municipio	Ninguna				
Acabados	Vinilo	Estado	Bueno	Antejardin	Concreto	Estado	Bueno	Otros	Internet	N/A	Buena	Municipio	Ninguna				

6 Localización




7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Fgografías Externas





INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

9 Historia		10 Descripción Física Y Arquitectónica Del Inmueble			
La Biblioteca Antonio Jose Escobar inicia en Agosto de 1982 en este mismo sitio. La inauguro el Comité ProBiblioteca, con la profesora Amelia Martinez de Sanchez, quien trabajo en la escuela Cacique Guatavita. Inicia como biblioteca popular Infantil y pasa luego a ser biblioteca Pública Comunitaria, de la red de bibliotecas y hasta la fecha nunca ha sido cerrada. En Noviembre del año 2012 fue sometida a remodelación por el proyecto Bibliotec, programa del Ministerio de Cultura, con la ayuda de organizaciones privadas como la Fundación Carvajal y otras, obra en la cual se adecuo físicamente y dotaron de nuevo mobiliario. Actualmente cuenta con 2585 libros de literatura infantil, general y colecciones de referencia.		Esta Biblioteca funciona como ya se dijo, en un predio del municipio donde se halla el la sede de la escuela Cacique Guatavita, en el barrio Chapinero. Se desconoce la época en que se construyo la escuela, pero es una construcción en esta parte de la escuela de un piso con sistema de estructura confinada. tiene acceso directo hacia la calle y hacia patio interior, lo cual permite o facilita la ventilación cruzada.			
11 Estado de Conservación del Edificio		12 Importancia del Edificio Comunitariamente			
El predio y la edificación de la biblioteca hace parte de la vieja edificación de la escuela municipal Cacique Guatavita. La biblioteca fue remodelada el año pasado y quedo con un aspecto moderno internamente, sin embargo su parte estructural es la misma de hace muchas décadas. En esta remodelación fue reemplazado el ladrillo visto por un revitado de color blanco, la vieja cubierta de asbesto cemento sobre estructura metálica que esta en buen estado, fue cubierta con un cielo falso en panel yeso con lámparas fluorescentes d tubo T-8. Se le instalo piso en cerámica y sus acceso desde el exterior de la calle fue puesto de manera amplia en vidrio de seguridad con puerta de doble nave, además del sistema de seguridad con cámaras y alarma. Existe, según el agente cultural un área disponible y ya negociada para el futuro desarrollo de la biblioteca que permita la ampliación de servicios.		Además de los servicios básicos de una biblioteca en promoción de lectura y consulta de libros, la biblioteca tiene una asistencia a la primera infancia y apoyo a los estudiantes de la escuela Cacique Guatavita, además de acceso masivo de población del sector.			
13 Criterios y Sugerencias de Conservación		14 Observaciones			
Según el agente cultural Gastón Elías, es importante darle prioridad al proyecto Bibliotec, quienes ya tienen en su poder la propuesta de ampliación física que mejoraría los servicios de la biblioteca, la cual ya ha sido aprobada en el presupuesto. Además de lo anterior es de vital importancia la instalación de telefonía e internet.		El cerramiento del antejardín consiste en una malla eslabonada, la cual frente a la biblioteca presenta una doble nave de puerta para acceso a parqueadero, el cual no aplica para el sitio, además de dar hacia una zona verde, se recomienda quitar este puerta de doble nave para parqueaderos vehiculares e intalar una nave sencilla que daría mas control de manejo.			
15 Responsable del Inventario					
Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez			
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

16 Condiciones de la edificación

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	2	Ladrillo revitado		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo limpio		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Ceramica		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Confinamiento		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Asbesto cemento sobre estructu		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Panel yeso		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	1	Ceramica		X			Compartido
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	1	Concreto/tierra		X			Rediseñar
	Anden	1	Concreto		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	3	Vidrio, lámina		X			Ninguna
	Rejas	1	Malla eslabonada		X			Redefinir
	Ventanas	3	Lámina		X			Ninguna
	Lámparas	11	Fluorecentes		X			Falta en los baños
	Tomas	8	N/A		X			Ninguna
	Swiches	3	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	1	N/A		X			Ninguna
	Aire, otros	1	N/A		X			Botiquin.
	Ascensor	0	N/A					N/A
	Artefacto elect.	2	N/A		X			Camara, alarma y sensor
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	30	N/A		X			16 infantiles, 14 adultos.
	Mesas	7	Madera		X			5 grandes, 2 infantiles.
	Computadores	1	N/A		X			1 Fijo
	Estanterias	17	Metalicas		X			9 grandes, 6 pequeñas madera, 2 lámina.
	Escritorios	1	Madera		X			Ninguna
	Archivadores	1	Metalico		X			Ninguna
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	2	N/A		X			Ninguna
	Ventilacion	2	N/A		X			Ninguna
	Seguridad	N/A	N/A		X			Ninguna
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal