

BIENES INMUEBLES DE INTERES CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI



BIC M1-26

Edificio Colseguros

Nivel 1 Conservación Integral

Autor: Borrero y Ospina

Fecha: ca. 1950


Carrera 5 #10-63

Uso: Oficinas y comercio Uso Posible: El mismo.



El Edificio de Colseguros tiene la doble importancia patrimonial de su arquitectura y conformar el recinto de la Plaza de Caycedo. El edificio está compuesto por dos planos enchapados en piedra muñeca muy elaborados resultado de la división de los mismos por calles de columnas, cintas de antepechos cuidadosamente ornamentados, vanos con parteluces (verticales y horizontales, los que protegen del sol y permiten una ventana alta para garantizar la circulación cruzada del aire). Estos dos planos se unen en su esquina ochavada por un cuerpo mucho más ligero, donde predominan las líneas de los parteluces y la transparencia sobre cualquier elemento de referencia estructural. La planta baja, a manera de gran zócalo está ocupado por locales con un enchape de piedra marmórea gris. Por mucho tiempo conformó una verdadera unidad con el vecino Banco de la República, pero la reforma de este edificio (y de sus fachadas) alteró esta continuidad. Con la Plaza de Caycedo tiene una relación de determinante y de determinado como área de influencia. Por la Cra. 4a. limita con el edificio del Banco del Comercio el cual se aísla del Edificio Colseguros por el acceso a la sucursal bancaria a través de un espacio liberado a nivel de la calle, lo que permite resaltar en cierta manera el edificio, salvo por el mal empleo de la culata, la cual amerita un tratamiento de continuidad en los materiales de la fachada para mejorar su condición (inesperada) de edificio parcialmente exento.

Zona de Influencia:



Referencias:

Acuerdo 0232 de 2007, Plan Especial de Protección del Patrimonio Inmueble de Santiago de Cali