


Barrio	Cgto. Golondrinas	No. Manzana	0002	No. Predio	0048	No. Predial	Y001200070000	Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	02650000020048	Teléfono	No
Dirección	Cgto. Golondrinas, sector centro			Altitud	1410.673	Latitud	878315.225	Longitud	1058282.941	Estado Legal	Sin definir		


Salas Lectura (m²)	56	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	35	Salones de Reuniones (m²)	47		
S. Audiovisuales (m²)	No	Cafeteria (m²)	No		
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	18	Concetividad	No
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A

	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	Si	Si	Buena	Biblioteca	Cortado
Agua	Si	Si	Buena	Biblioteca	Comunitaria
Telefonia	No	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A

6 Localización



7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Fgotografías Externas





INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

47

3 de 4

9 Historia

Biblioteca Pública Comunitaria Alegría del Saber, fue fundada el día 8 de noviembre del año 1998, con el objetivo de fomentar el arte y la cultura en niños y jóvenes del corregimiento. Se encuentra ubicada en un salón contiguo a la parroquia en el sector central , en el que además se llevan a cabo reuniones de otras organizaciones como la Junta de Acción Comunal y ensayos de grupos artísticos.

10 Descripción Física Y Arquitectónica Del Inmueble

En la biblioteca la Alegría del Saber, se encuentra en una edificación de un piso, ubicada en el corregimiento de Golondrinas, al lado izquierdo de la Parroquia. Es una edificación de 4 espacios sucesivos, de construcción de más de 30 años, con una cubierta a un agua, con techos de asbesto cemento sobre estructura metálica, muros en ladrillo colun confinados, pisos en baldosa de cemento y cielo falso en láminas de icopor. Los espacios comparten un pasillo largo que a su vez comunica con la parte posterior de la Parroquia, que tiene unos espacios en precarias condiciones.

11 Estado de Conservación del Edificio

Por ser una construcción de más de 30 años, la sede de la biblioteca Alegría del saber del corregimiento de Golondrinas, no está en buenas condiciones, a pesar de las diferentes adecuaciones que se le han realizado a lo largo de los últimos años, necesita revisión de algunas áreas como cubierta, instalaciones eléctricas y cielos falsos.

12 Importancia del Edificio Comunitariamente

En la biblioteca la Alegría del Saber, se trabaja lo artístico y cultural de niños y adultos, talleres de danza folklórica, taller de banda marcial y grupo de salsa, animación y promoción de lectura - atención de tareas escolares, primera infancia, actividades recreativas en vacaciones, promoción de lectura y escritura, lectura libre, consulta bibliográfica, acceso a computadores, y celebración de fechas especiales. Se realizan reuniones con organizaciones como la Humata, Comité de Planeación, Secretaría de Educación, etc.

13 Criterios y Sugerencias de Conservación

La legalización de Predio es importante para poder usar recursos en infraestructura física, también el pago de servicios públicos, conexión a internet y telefonía. En la parte física se debe corregir la humedad en cubierta, así como, actualizar el material bibliográfico de consulta y hacer promoción con letrero en la parte central del pueblo, pues la biblioteca está al final del camino del corregimiento. Por seguridad instalar alarmas y cámaras de vigilancia. Se necesita dotación en la Sala infantil y suministro de cielo falso.

14 Observaciones

Ninguna

15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez			
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	5/Nov/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

47

4 de 4

16 Condiciones de la edificación

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	2	Vinilo sobre repello		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo Común		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Baldosa de cemento		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Confinamiento parcial			X		Ninguna
	Cubierta	N/A	Eternit s/metal		X			Revisar
	Cielos	N/A	Icopor			X		Falta en algunas areas
	Acabados	N/A	Vinilo			X		Ninguna
	Baños	2	Ceramica		X			Ninguna
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	1	Cemento		X			Zona Exterior
	Antejardin	Si	N/A					Zona verde
	Anden	1	Cemento		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	5	Lámina		X			Acceso
	Rejas	1	Metálica enrollable		X			Acceso
	Ventanas	7	Lámina		X			En general
	Lámparas	15	Fluorescente		X			Más 3 bombillos baños
	Tomas	15	N/A		X			Ninguna
	Swiches	5	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	1	N/A		X			Ninguna
	Aire, otros	0	N/A					Ninguna
	Ascensor	0	N/A					N/A
	Artefacto elect.	7	N/A		X			1 video beam, Proyector de acetato, Proyector de diapositivas, Equipo de sonido, cámara fotográfica, grabadora, DVD, ...
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	70	Plásticas		X			14 niños, 16 adultos, 40 rimax
	Mesas	24	Plásticas		X			8 niños, 3 adultos, 3 computo, 10 rimax
	Computadores	18	N/A		X			1 malo, 15 educar, 3 fijos
	Estanterías	19	Metálicos		X			Ninguna
	Escritorios	1	Modular		X			Ninguna
	Archivadores	1	Metálico		X			Ninguna
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	2	N/A		X			Ninguna
	Ventilacion	2	N/A		X			Ninguna
	Seguridad	N/A	N/A		X			Falta vigilante o alarma
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal