



CalidA una ciudad para todos INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.													Inmueble No.		48	1 de 4		
1 Identificacion																		
Nombre	El Hormiguero, Biblioteca Pública Comunitari			Nodo	Rural	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Rural	Comuna	52	
Barrio	Cgto. Hormiguero	No. Manzana	0005	No. Predio	0051	No. Predial	Z000305230000			Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	02520000050051			Teléfono	No	
Dirección	Cgto Hormiguero, Casa de la Cultura No 1-25				Altitud	972.294	Latitud	858113.633		Longitud	1066133.294		Estado Legal	Ninguna Inconsistencia				
2 Ocupacion Actual										4 Fotografia General								
2.1 Datos del Propietario					2.2 Datos del Contacto													
Nombre	Municipio				Nombre	Jhon Jairo Ramírez Cardona												
CC/NIT	890399011-3		Teléfono	No	CC/NIT	16,832,979		Teléfono	3137720629 / 3217675931									
Dirección	Cgto Hormiguero, Casa de la Cultura No 1-25				Dirección	Cgto Hormiguero, Casa No 273												
Municipio	Cgto. El Hormiguero				Municipio	Cali, Cgto HormigueroEl Hormiguero												
E-Mail	bibliotechormiguita@gmail.com				E-Mail	jhonjcasasola10@hotmail.com												
2.3 Usos Actuales					2.4 Características del Preido													
Piso 1	JAC - Biblioteca	Mezzanine	N/A	Área Lote	50	Frente	9											
Piso 2	N/A	Piso3	N/A	No. Pisos	1	Fondo	20											
Pisos Intermedios	N/A				Área Total Construida	152												
Piso Superior	N/A				Área de Biblioteca	153												
3 Capacidad de Operación																		
Días de Disponibilidad	Lunes a Sábado				Horarios	Lun-Vie de 8 a 12 m / 2 a 6 pm y Sab. de 8 am a 12 m.												
3.1 Capacidad Fisica																		
Salas Lectura (m²)	69				Sala de Sonido (m²)	No												
Salas Infantiles (m²)	24				Salones de Reuniones (m²)	No												
S. Audiovisuales (m²)	18				Cafeteria (m²)	16												
Auditorios (m²)	No				Puntos digitales	18	Concetividad	No										
Plazoletas (m²)	No				Otros	N/A	Área (m²)	N/A										
5 Estado del Inmueble																		
5.1 Características del Inmueble										5.2 Servicios Publicos								
Fachada	Graniplast s/repello	Estado	Bueno	Cubierta	Tipo cindut	Estado	Bueno			En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones				
Muros	Ladrillo Común	Estado	Bueno	Carpinteria	Metalica	Estado	Bueno		Energía	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna				
Piso	Cerámica	Estado	Bueno	Aviso	Si	Estado	Bueno		Agua	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna				
Estructura	Puntual Concreto	Estado	Bueno	Baños	2	Estado	Bueno		Telefonia	No	N/A	N/A	N/A	N/A				
Acabados	Vinilo	Estado	Bueno	Antejardin	Si	Estado	Zona verde /cement		Otros	Si	N/A	0	Convenio	Internet - SKY				

6 Localización



7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Fgotografías Externas





INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

48

3 de 4

9 Historia

En el año 1987 se hace la propuesta de realizar gestión para que la comunidad del Corregimiento el Hormiguero tuviera una Biblioteca, esto en cabeza de la Sra. Nelly Guapacha quien en esos momentos era la presidenta del comité social de ayuda al Hormiguero, el cual lo integraban 50 mujeres de las cuales nombráremos alguna de ellas, Julia María González, Graciela González, Nancy Uzuriaga, Fredilma Uzuriaga y otras que fallecieron como Isabel mina, Esneda Villegas. Otras continúan activas y preocupadas por continuar ayudando al desarrollo de la comunidad, tan oportunamente como la ya fallecía Julia Vargas, directora de la guardería San José, ubicada en la vereda Cascajal y nuestra Hormiguita madre Rosa Amalia Rengifo, mujer valiosa por su humildad y dedicación por la Junta de Acción Comunal, quien decidió tomar en arriendo un local mientras se adecuaba el salón comunal, con ayuda de la empresa de Papeles del Cauca, para que funcionase en dicho lugar, la Biblioteca Pública y Comunitaria El Hormiguero, y así prestar el servicio a la comunidad, en promoción de lectura y escritura, talleres de danza y la hora del cuento. Cuenta la biblioteca con una sala de consulta para los usuarios, sala infantil y un salón grande para las reuniones. Sin ningún problema con el acompañamiento y ayuda de John Jairo Ramírez, bibliotecario reconocido por la Red de Bibliotecas del Municipio, el cual se ha desempeñado a lo largo de 15 años, promoviendo la parte cultural, actividades lúdicas con los niños y jóvenes, organizando grupos culturales en el corregimiento El Hormiguero, a partir de 1 de agosto del 2005.

10 Descripción Física Y Arquitectonica Del Inmueble

La biblioteca del corregimiento El Hormiguero, se encuentra dentro del area de la Casa de la Cultura del cgto. Esta es una edificación de un piso en donde funciona tambien la JAC. La construcción cuenta con una cubierta en asbesto cemento con estructura metalica la cual ha sido pinada de blanco por abajo; los muros son en ladrillo visto hacia la fachada, pero repellido y estucado hacia el interior. Los muros tiene en partes calados y cerrajería metalica, los pisos son en ceramica. Los espacios estan dominados por un gran salón, que puede servir de lectura o para grades reuniones de la JAC, o para talleres. Se encuentra tambien el espacio deposito, en especial de instrumentos musicales, el area de sistemas y el salón de lectura de niños y hacia la parte de atras las baños de hombres y mujeres. Todo lo anterior se encuentra dentro de un lote encerrado en malla en el cual funciona tambien una institución educativa y el espacio del comodatario.

11 Estado de Conservacion del Edificio

El espacio tiene una buena conservación, mas teniendo en cuenta que es del municipio y que en los corregimientos no se hace mantenimiento preventivo.

12 Importancia del Edificio Comunitariamente

Presta un buen servicio a la comunidad, lo que se ofrece se adapta a la necesidad del entorno. Se hace promoción de lectura, esritura, narración oral (adultos), ensayo de danzas (adultos mayores), proyección de audiovisuales (películas comerciales y documentales), promoción lectura en colegios y hogares infantiles de paso, visita al CDI (Hogar de Paso), lectura para la pírmera infancia, grandes chocolatadas (narración oral), mochila viajera para familias, convenio con la Fundación Colombianitos (Ajedrez, bagmintog, ping pon), taller de sistemas (office básico) para niños y adultos, proyección de cuentos con sentidos (primera infancia en escuela), el baúl del conocimiento (cuento de libros), los sábados se da danza floklorica colombiana. Objetivos: Formar lectores autónomos. Talleres agricolas de la Humata.

13 Criterios y Sugerencias de Conservacion

Se requiere el compromiso en el pago de servicios publicos. Ampliación del espacio fisico para poder mejorar la prestación de servicios de biblioteca, así como mejorar el material bibliográfico para adolecentes con sentido de conocimiento de cultura afrocolombiana. Se necesita aire acondicionado en el area de sistemas para que no se dañen los equipos y bandejas de refrigeración. En planta fisica, la instalación de cielo falso y rejas de seguridad. Equipo de sonido y grabadora.

14 Observaciones

Ninguna

15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez			
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	15/Nov/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

48

4 de 4

16 Condiciones de la edificación

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	3	Graniplast		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo visto		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Cerámica		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Puntual Conc.		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Eternit s/metal		X			Revisar
	Cielos	N/A	N/A					N/A
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	2	Cerámica		X			Ninguna
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	1	N/A					Zona verde
	Anden	No	N/A					N/A
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	6	Metal / Lámina / Vidrio		X			Ninguna
	Rejas	2	Metálica enrollable		X			Internas
	Ventanas	13	Lámina / Aluminio		X			11 de lámina - 2 de aluminio
	Lámparas	6	Fluorescente		X			6 lámparas - 2 Bombillos
	Tomas	16	N/A		X			Ninguna
	Swiches	4	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	4	N/A		X			Ninguna
	Aire, otros	0	N/A					Ninguna
	Ascensor	0	N/A					No se necesita
	Artefacto elect.	6	N/A		X			2 impresoras - TV - DVD - VHS - Video Beam
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	51	Plásticas		X			Rimax 33 - Niños 17 - 1 escritorio
	Mesas	21	Madera		X			3 largas - Niños 18
	Computadores	18	N/A		X			15 Educar - 3 Fijos
	Estanterías	8	Metálicos			X		Ninguna
	Escritorios	3	Madera			X		Ninguna
	Archivadores	1	Metal		X			Ninguna
	Otros	0	N/A		X			N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	2	N/A			X		Ninguna
	Ventilacion	2	N/A		X			Ninguna
	Seguridad	N/A	N/A			X		Faltan rejas de seguridad
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal