

**1 Identificación**

<b>Nombre</b>	Biblioteca Patrimonial Centenario	<b>Nodo</b>	Centro	<b>Departamento</b>	Valle del Cauca	<b>Cod. Dane</b>	76	<b>Distrito/Municipio</b>	Santiago de Cali	<b>Cod. Dane</b>	001	<b>Zona</b>	Urbana	<b>Comuna</b>	03
---------------	-----------------------------------	-------------	--------	---------------------	-----------------	------------------	----	---------------------------	------------------	------------------	-----	-------------	--------	---------------	----

<b>Barrio</b>	El Peñon	<b>No. Manzana</b>	0001	<b>No. Predio</b>	0001	<b>No. Predial</b>	A012001680903	<b>Mat. Inmobiliaria</b>	0	<b>Codigo Unico</b>	01030200010001	<b>Teléfono</b>	8932908
<b>Dirección</b>	Calle 4 Oeste No 1-12			<b>Altitud</b>	1014.525	<b>Latitud</b>	873369.999	<b>Longitud</b>	1059291.011	<b>Estado Legal</b>	Ninguna Inconsistencia		

**2 Ocupacion Actual**
**2.1 Datos del Propietario**

<b>Nombre</b>	Municipio
<b>CC/NIT</b>	890399011-3
<b>Teléfono</b>	0
<b>Dirección</b>	Calle 4 Oeste No 1-12
<b>Municipio</b>	Cali
<b>E-Mail</b>	bibliodecente@gmail.com

**2.2 Datos del Contacto**

<b>Nombre</b>	Amparao Guerrero
<b>CC/NIT</b>	31,988,080
<b>Teléfono</b>	3177489196
<b>Dirección</b>	Calle 16 No 53-100 Apto 103G
<b>Municipio</b>	Cali
<b>E-Mail</b>	direccionbibliocentenario@gmail.com

**2.3 Usos Actuales**

<b>Piso 1</b>	Biblioteca	<b>Mezzanine</b>	N/A
<b>Piso 2</b>	Biblioteca	<b>Piso3</b>	N/A
<b>Pisos Intermedios</b>	N/A		
<b>Piso Superior</b>	N/A		

**2.4 Características del Preido**

<b>Área Lote</b>	394	<b>Frente</b>	20
<b>No. Pisos</b>	2	<b>Fondo</b>	21
<b>Área Total Construida</b>	788		
<b>Área de Biblioteca</b>	394		

**3 Capacidad de Operación**

<b>Dias de Disponibilidad</b>	Lunes a Sábado	<b>Horarios</b>	Lun-Vie de 9 a 10 pm./ Sab. de 9 am a 1 pm.
-------------------------------	----------------	-----------------	---

**3.1 Capacidad Fisica**

<b>Salas Lectura (m²)</b>	45	<b>Sala de Sonido (m²)</b>	No	
<b>Salas Infantiles (m²)</b>	68	<b>Salones de Reuniones (m²)</b>	No	
<b>S. Audiovisuales (m²)</b>	No	<b>Cafeteria (m²)</b>	4	
<b>Auditorios (m²)</b>	Si	<b>Puntos digitales</b>	12	<b>Concetividad</b> Si
<b>Plazoletas (m²)</b>	No	<b>Otros</b>	N/A	<b>Área (m²)</b> N/A

**5 Estado del Inmueble**
**5.1 Características del Inmueble**


<b>Fachada</b>	Ladrillo abuzardado y mural	<b>Estado</b>	Bueno	<b>Cubierta</b>	Teja barro s/ madera e impermeabilizació	<b>Estado</b>	Bueno
<b>Muros</b>	Ladrillo común antiguo	<b>Estado</b>	Bueno	<b>Carpinteria</b>	Aluminio vidrio	<b>Estado</b>	Bueno
<b>Piso</b>	Baldosa cemento, cemento es	<b>Estado</b>	Bueno	<b>Aviso</b>	Si	<b>Estado</b>	Diferente
<b>Estructura</b>	Confinamiento	<b>Estado</b>	Bueno	<b>Baños</b>	5	<b>Estado</b>	Bueno
<b>Acabados</b>	Vinilo	<b>Estado</b>	Bueno	<b>Antejardin</b>	No	<b>Estado</b>	N/A

**4 Fotografia General**

**5.2 Servicios Publicos**

	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
<b>Energía</b>	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna
<b>Agua</b>	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna
<b>Telefonia</b>	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna
<b>Otros</b>	Internet	Si	Buena	Municipio	Emcali

6 Localizacion




7 Vista en Planta



8 Fotografias de Datalle

8.1 Fotografias Internas



8.2 Fgotografias Externas



<b>9 Historia</b>		<b>10 Descripción Física Y Arquitectonica Del Inmueble</b>	
<p>En el Oeste de Cali, en el barrio el Peñon, se encuentra la biblioteca del Centenario, un lugar lleno de historia y conocimiento que te abre las puertas de lunes a sabado. Se trata de la Biblioteca con casi 99 años de existencia, es la más antigua de nuestra ciudad y es considerada como una de las más grandes del país.</p>		<p>La biblioteca del Centenario ubicada en el barrio El Peñon, sobre la avenida Colombia, enfrente al Rio Cali, funciona en una edificación que esta en proceso de ser patrimonio arquitectonico y cultural. En sus fachadas de dos pisos se hizo la restauración de un mural en homenaje a Gabriel García Marquez. La edificación es una obra recién restaurada con aportes del ministerio de la cultura. Se compone su fachada de un abuzardado de ladrillo antiguo y de elementos de concreto, con vidrieras en aluminio natural. La cubierat esta hecha en teja de barro sobre madera, sus pisos originales son en baldosa de cemento a colores y en algunas areas se instalo enchapes en madera y cemento esmaltado.</p>	
<b>11 Estado de Conservacion del Edificio</b>		<b>12 Importancia del Edificio Comunitariamente</b>	
<p>El estado de conservación de la biblioteca del Centenario es excelente, es una buena obra de restauración hecho por la firma Moll Arquitectos, utilizan los elementos antiguos de la edificación con otros modernos como el aluminio y vidrio.</p>		<p>En la biblioteca del Centenario, no solo tendrás un espacio para la consulta y la investigación, como lo ofrecen tradicionalmente otras bibliotecas, sino que además podrás participar de talleres y actividades permanentes dirigidos a personas de todas las edades, tales como la hora del cuento, cocina y letra, leo y río, jueves de poesía y libro al parque. Por eso, si lo que te gusta es leer, imaginar y sumergirte en la historia, visitar este lugar de gran valor cultural es una buena opción.</p>	
<b>13 Criterios y Sugerencias de Conservacion</b>		<b>14 Observaciones</b>	
<p>Ante la masiva utilización, la biblioteca del Centenario necesita mas espacio para talleres como pintura y manualidades; tambien sala de sistemas, sala de exposiciones, parqueadero para bicicletas, pues se ha visto esa necesidad, aire acondicionado para auditorio, instalar la colección de libros antiguos en un espacio mas apropiado, y revisar el tema del ruido que provoca el flujo automotor de la avenida Colombia sobre los espacios que estan enfrente la fachada. En materis de servicios públicos la banda ancha no es suficiente. En dotación falta mobiliario como estanterias y bibliografía especializada como la poesía Haiku, libros de escritores colombianos como Horacio Benavidez por ejemplo.</p>		<p>Ninguna</p>	
<b>15 Responsable del Inventario</b>			
Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez	
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	25/Nov/2013
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013
		Observaciones	Ninguna
		Observaciones	Ninguna

**16 Condiciones de la edificación**

	Cantidad	Material	Estado				Observaciones	
			Excelente	Bueno	Regular	Malo		
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	2	Ladrillo antiguo revitado		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo común antiguo		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Baldosa de cemento, cemento es		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Cofinado		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Teja barro sobre madera		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Panel yeso/ Madera		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Vinilo y abuzardados		X			Ninguna
	Baños	5	Ceramica		X			Baterias
	Auditorios	Si	Baldosa		X			Ninguna
	Plazoleta	1	Cemento esmaltado		X			Terraza piso 2
	Antejardin	No	N/A					N/A
	Anden	1	Concreto		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	1	Vidrio de seguridad		X			En general
	Rejas	0	N/A					N/A
	Ventanas	1	Aluminio y vidrio		X			En general
	Lámparas	116	Fluorescente		X			Incluye apliques
	Tomas	93	N/A		X			Ninguna
	Swiches	38	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	0	N/A					Ninguna
	Aire, otros	0	N/A					Ninguna
	Ascensor	1	N/A					Para discapacitados
	Artefacto elect.	8	N/A		X			Impresora, Scanner, fotocopiadora, consola sonido, camaras fotograficas, video beam 2 elementos de cafeteria.
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	67	N/A		X			Banca madera (5), Butaco libro (4), silla cafeteria (14), silla poltrona (16), juego espumas, silla niños (20), puff (6), sala plastica ext. (1)
	Mesas	13	Madera		X			Mesa larga (4), mesa niños ameba (5), mesa excibidor (1), comedor (1), mesa circular (1), juntas (1).
	Computadores	17	N/A		X			Incluye los de administración
	Estanterias	6	Madera y lamina		X			alto (4), circular (1), revistero (1)
	Escritorios	6	Madera		X			Modular
	Archivadores	0	N/A					N/A
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	2	N/A		X			Ninguna
	Ventilacion	2	N/A		X			Ninguna
	Seguridad	N/A	N/A			X		Hay seguridad privada
	Aseo	1	N/A		X			Contrato a particular