

1 Identificación

Nombre	Tematica del Deporte y la Recreación, bibliot			Nodo	Ladera	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	19	
Barrio	San Fernando Nuevo	No. Manzana	0003	No. Predio	0002	No. Predial	G023300020000	Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	01190600030002	Teléfono	0					
Dirección	Carrera 36 No 5B-32			Altitud	990.654	Latitud	871023,119	Longitud	1059550,062	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia							

2 Ocupacion Actual
2.1 Datos del Propietario

Nombre	Municipio		
CC/NIT	890399011-3	Teléfono	No
Dirección	Carrera 34 con calle 5C, estadio Pascual Guerrero		
Municipio	Cali		
E-Mail	bibliotecadeporteyrecreacion@gmail.com		

2.2 Datos del Contacto

Nombre	Luz Darnelly Grajales S.		
CC/NIT	67,631,663	Teléfono	3157791510
Dirección	Calle 36A No 24C-41		
Municipio	Cali		
E-Mail	darnellygrajalesbibliodeporte@gmail.com		

2.3 Usos Actuales

Piso 1	Biblioteca	Mezzanine	N/A
Piso 2	Estadio	Piso3	N/A
Pisos Intermedios	N/A		
Piso Superior	N/A		

2.4 Características del Preido

Área Lote	3570	Frente	105
No. Pisos	2	Fondo	18
Área Total Construida	3570		
Área de Biblioteca	450		

3 Capacidad de Operación

Dias de Disponibilidad	Lunes a Sabado	Horarios	Lun-Vie de 9 am a 5 pm y Sabados de 9 am a 1 pm
------------------------	----------------	----------	---

3.1 Capacidad Fisica

Salas Lectura (m²)	360	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	70	Salones de Reuniones (m²)	No		
S. Audiovisuales (m²)	46	Cafeteria (m²)	No		
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	5	Concetividad	Si
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A

5 Estado del Inmueble
5.1 Características del Inmueble


Fachada	Vidrio seguridad y concreto	Estado	Bueno	Cubierta	Losa concreto	Estado	Buena
Muros	Vidrio seguridad y concreto	Estado	Bueno	Carpinteria	Vidrio y aluminio	Estado	Buena
Piso	Concreto esmaltado	Estado	Bueno	Aviso	Si	Estado	Bueno
Estructura	Concreto puntual y metal.	Estado	Bueno	Baños	2	Estado	Baterias
Acabados	Vinilo-Vidrio	Estado	Bueno	Antejardin	No	Estado	N/A

4 Fotografia General


5.2 Servicios Publicos

	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna
Agua	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna
Telefonia	Si	N/A	Buena	Municipio	Ninguna
Otros	Internet	N/A	Buena	Municipio	Ninguna

6 Localizacion



7 Vista en Planta



8 Fotografias de Datalle

8.1 Fotografias Internas



8.2 Ffotografias Externas



9 Historia		10 Descripción Física Y Arquitectónica Del Inmueble	
<p>La biblioteca temática del Deporte y la Recreación se inauguró el 19 de Diciembre de 2011, con la presencia de la ministra de cultura Mariana Garcés, el alcalde Jorge Ivan Ospina y el secretario de cultura Carlos Rojas. La alcaldía, la secretaria de cultura y el ministerio fueron las dependencias que gestionaron e hicieron posible esta biblioteca, que contó con el diseño del arquitecto Mauricio Otero. La biblioteca es especializada en el tema deportivo, el primer operador fue la Fundación Carvajal, pero el inicio fue de forma intermitente su funcionamiento. A partir de Octubre del 2012, el nuevo administrador es la ACJ y hasta la fecha a sido constante su funcionamiento. En la actualidad se esta remodelando para instalar un punto Vive Digital.</p>		<p>La biblioteca temática del Deporte y la Recreación, esta ubicada en el primer piso del Estadio Pascual Guerrero en el barrio San Fernando de Cali, bajo las graderías del lado oriental. Para su acceso se debe atravesar una puerta principal de vidrio que comunica a la pista de calentamiento del estadio, posteriormente se accede otra puerta de vidrio que nos conducirá al espacio único de la biblioteca, que por estar bajo una gradería en concreto tiene una forma especial, al cual se le trató de dar horizontalidad con un cielo falso parcial en lámina perforada, con un trato de iluminación en balas de diferentes tamaños. Se utilizó un mobiliario en madera para la recepción y las estanterías; un suave rampa nos conduce hacia abajo a la sala infantil, donde se a utilizado pequeñas cuevas del estadio acolchonadas como zonas de lectura. En la parte exterior de la biblioteca se encuentra las baterías de baños.</p>	
11 Estado de Conservación del Edificio		12 Importancia del Edificio Comunitariamente	
<p>El estado de conservación de la biblioteca del deporte y la recreación es óptimo, en parte es una obra nueva inaugurada en el año 2011, y por otro lado ya se termina una segunda remodelación para instalar un Punto Vive Digital, que la hará más moderna.</p>		<p>La biblioteca del deporte y la recreación es la única en Colombia especializada en este tema y la primera construida en Latinoamérica, pues ya se hizo otra en Brasil. Se creó con el propósito de generar alternativas de acercamiento al deporte y la recreación, por medio de la lectura, la práctica deportiva y la recuperación de la memoria deportiva y recreativa de Cali y el Valle del Cauca. Las actividades que se desarrollan son: Para la primera infancia, animación de lectura, talleres con arcilla, talleres de pintura, de baile y lenguajes expresivos. También acercamiento a las disciplinas deportivas. Con niños se trabaja en deportes por medio de video juegos, literatura interactiva, canciones y acceso a prácticas deportivas. Con adultos se hacen ciclos de cine deportivo y recreativo, conversatorios con deportistas y un proceso llamado "irradiación deportiva" que es una sensibilización al deporte. Se practican deportes mentales, como el ajedrez, etc. En general se dan talleres en alfabetización digital y exposiciones de fotografías, implementos deportivos, participación en eventos deportivos y recreativos a nivel de ciudad, como la ciclo vía, los world games, mundiales de ciclismo y de atletismo, etc.</p>	
13 Criterios y Sugerencias de Conservación		14 Observaciones	
<p>En la actualidad, la biblioteca se encuentra en remodelación hasta el final del mes de Noviembre de 2013, por motivos de la instalación de un Punto Vive Digital. Se hace necesario la instalación de línea telefónica, gestión para la utilización de la pista de calentamiento interna la cual que ya se inició, mejoramiento de los problemas de acústica, ya que no se pueden hacer reuniones simultáneas por que interfieren los sonidos. Realizar un mantenimiento preventivo constante.</p>		<p>Ninguna</p>	
15 Responsable del Inventario			
Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez	
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013
		Observaciones	Ninguna
		Observaciones	Ninguna

16 Condiciones de la edificación

	Cantidad	Material	Estado				Observaciones	
			Excelente	Bueno	Regular	Malo		
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	1	Vidrio y concreto		X			Ninguna
	Muros	N/A	Vidrio y concreto		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Concreto esmaltado		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Concreto y metal		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Graderia en concreto		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Lamina metalica		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Concreto y Vinilo		X			Ninguna
	Baños	2	Ceramica		X			Baterias
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	No	N/A					N/A
	Anden	1	Concreto		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	2	Vidrio		X			Accesos
	Rejas	0	N/A					N/A
	Ventanas	1	Aluminio y vidrio		X			En general
	Lámparas	115	Bombillo ahorrador		X			Balas diferentes tamaños
	Tomas	140	N/A		X			110 normales
	Swiches	1	N/A		X			Utilizan breakers
	Ventiladores	0	N/A					Ninguna
	Aire, otros	5	N/A		X			Mini split
	Ascensor	0	N/A		X			Rampa
	Artefacto elect.	4	N/A		X			Impresora, lector barras, tv y video beam.
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	95	N/A		X			30 niños, 60 adultos, espumas 3 y ergonomica 2
	Mesas	11	N/A		X			6 niños, 4 adultos, computadores 1.
	Computadores	5	N/A		X			Fijo
	Estanterias	9	Madera		X			Libro adultos 2, niños 1, excibición 6.
	Escritorios	1	Madera		X			Circular
	Archivadores	0	N/A					N/A
	Otros	1	Madera		X			Lockers
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	1	N/A		X			Ninguna
	Ventilacion	1	N/A		X			Ninguna
	Seguridad	N/A	N/A		X			Hay seguridad privada
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal