



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.	32	1 de 4
--------------	----	--------

1 Identificacion

Nombre	El Jardín, Biblioteca Pública Comunitaria	Nodo	Centro	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	11
--------	---	------	--------	--------------	-----------------	-----------	----	--------------------	------------------	-----------	-----	------	--------	--------	----

Barrio	El Jardín	No. Manzana	0034	No. Predio	0001	No. Predial	E079400010001	Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	01110600340001	Teléfono	3375589
Dirección	Calle 27 No 36-10			Altitud	968.537	Latitud	870032.060	Longitud	1062229.629	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia		

2 Ocupacion Actual

2.1 Datos del Propietario

Nombre	Municipio, Institución educativa Carlos Alberto Sardi			Nombre	Felipe Vallecilla Campo		
CC/NIT	890399011-3	Teléfono	3375589	CC/NIT	16,755,044	Teléfono	3158339618
Dirección	Calle 27 No 36-10			Dirección	Carrera 65 No 13B-125		
Municipio	Cali			Municipio	Cali		
E-Mail	biblioeljardin@gmail.com			E-Mail	felvac12@gmail.com		

2.3 Usos Actuales

Piso 1	Biblioteca	Mezzanine	N/A	Área Lote	1331	Frente	13
Piso 2	Sec. De Educación	Piso3	N/A	No. Pisos	2	Fondo	17
Pisos Intermedios	N/A			Área Total Construida	317		
Piso Superior	N/A			Área de Biblioteca	168		

3 Capacidad de Operación

Días de Disponibilidad	Lunes a Sábado	Horarios	Lun-Vie de 8 a 12 pm / 2 a 5 pm y Sab. No se atiende.
------------------------	----------------	----------	---

3.1 Capacidad Fisica

Salas Lectura (m²)	68	Sala de Sonido (m²)	No			
Salas Infantiles (m²)	45	Salones de Reuniones (m²)	No			
S. Audiovisuales (m²)	No	Cafeteria (m²)	No			
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	2	Concetividad	No	
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A	

5 Estado del Inmueble

5.1 Características del Inmueble

Fachada	Perlita	Estado	Bueno	Cubierta	Lámina tipo cindut s/ estruct. Metalica	Estado	Bueno
Muros	Ladrillo común	Estado	Bueno	Carpinteria	Metálica	Estado	Bueno
Piso	Tableta roja	Estado	Regualr	Aviso	Si	Estado	Bueno
Estructura	Puntual en concreto	Estado	Bueno	Baños	2	Estado	Bueno
Acabados	Vinilo	Estado	Bueno	Antejardín	Si	Estado	Zona verde

4 Fotografia General




5.2 Servicios Publicos

	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna
Agua	Si	Ninguna	Buena	Municipio	Ninguna
Telefonia	No	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A

6 Localización




7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Fgografías Externas





INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

32

3 de 4

9 Historia

La biblioteca El Jardín inicio sus actividades en el años 2006. El agente cultural actual Felipe Vallecilla nos informa que el se encuentra en este cargo desde Marzo el 15 de 2013 cuando se reabrio, pues la biblioteca tuvo una remodelación entre Diciembre de 2012 y Enero de 2013.

10 Descripción Física Y Arquitectonica Del Inmueble

La biblioteca El Jardín cuya sede se encuentra dentro de una edificación del municipio, es un espacio amplio y único ubicado en un primer piso, en un entorno de zonas verdes. Al interior tiene buena iluminación natural, posee dos alturas diferentes, piso en tableta roja que posiblemente fue mal fraguado, pues suelta colorante rojo. los muros son blancos, la puerta de acceso es en vidrio de seguridad.

11 Estado de Conservacion del Edificio

El estado de conservación de la biblioteca es bueno, teniendo en cuenta que según la información del agente cultural, en el pasado mes de Enero fue entregado el espacio remodelado.

12 Importancia del Edificio Comunitariamente

En la biblioteca El Jardín, tanto las instituciones educativas como la población en general, se benefician del espacio y de todas sus posibilidades. Con la dirección del CALI, líderes comunales, instituciones educativas y del gobierno, se hacen reuniones para hacer promoción de lectura, de escritura, lenguajes expresivos, proyección de videos, apoyo a tareas y consultas, acompañamiento a jardines infantiles en primera infancia (actividades internas y externas), adulto mayor, alfabetización, desarrollo de proyectos propios de la red.

13 Criterios y Sugerencias de Conservacion

El agente cultural expresa que en su concepto debe ser mas importante el mantenimiento y continuidad de los espacios que ya existen, que la creación de nuevos, cuando existen problemas en muchos que ya existen. En este espacio debe revisarse el mantenimiento del piso, pues suelta un color rojo y los niños no pueden hacerse en él. En un sector presenta dilatación en los muros y contra las ventanas, por posible descenso de la cimentación. Se necesita otra persona para poder ofrecer de forma amplia los servicios, cambio de vidrios celosias por ventanas que no permitan ingreso de polvo. Se espera punto Vive Digital.

14 Observaciones

Ninguna

15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez			
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	5/Nov./2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

32

4 de 4

16 Condiciones de la edificación

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	4	Perlita		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo común		X			Presenta bdilataciones
	Pisos	N/A	Tableta roja		X			Revisar fragua
	Estructura	N/A	Puntual en concreto		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Tipo Cindut s/ estruc. Metal.		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Repello bajo losa		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	2	Ceramica			X		Amplios compartidos
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	Si	N/A					Zona verde
	Anden	1	Concreto		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	5	Lámian y vidrio		X			2 de vidrio y 3 metalicas
	Rejas	0	N/A					N/A
	Ventanas	20	Metalica enrollable		X			Inc. Reja.
	Lámparas	30	Fluorecentes		X			Faltan tubos T-8
	Tomas	22	N/A		X			Ninguna
	Swiches	6	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	1	N/A		X			Ninguna
	Aire, otros	0	N/A					N/A
	Ascensor	0	N/A					N/A
	Artefacto elect.	5	N/A		X			Equipo sonido, Impresora, dvd, scaner, lector barras.
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	103	N/A		X			16 niños, 13 adulto azul, 56 adulto rimax blanca, 18 niños azul.
	Mesas	27	Madera		X			18 niños triangulo y 4 amebas, 3 consulta cuadrada.
	Computadores	2	N/A		X			Fijo
	Estanterias	12	Metalicas		X			6 mepal altas, 5 mepal pequeñas y 1 de carrito
	Escritorios	3	Madera		X			2 de computo
	Archivadores	2	Metalico-madera			X		Ninguna
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	1	N/A		X			Ninguna
	Ventilacion	1	N/A		X			Ninguna
	Seguridad	N/A	N/A			X		Mejorrar chapa en puertas vidrio
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal