INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.	31	1 de 4

1 Identificacion

Nombre	Fundautonoma	Nodo	Distrito	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	13
Barrio	Poblado II	No. Manzana	0043	No. Predio	0008	No. Predial	R016700080000	Mat. Inmobiliaria	370-63513	Codigo Unico	01140400430008	Teléfono	4379140		
Dirección	Carrera 28-3 No 72-09	Altitud	974.620	Latitud	870194.781	Longitud	1065521.847	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia						

2 Ocupacion Actual

2.1 Datos del Propietario

Nombre	Municipio, convenio con Fundautonoma		
CC/NIT	890399011-3	Teléfono	No
Dirección	Carrera 28-3 No 72Y-09		
Municipio	Cali		
E-Mail	bibliotecafundautonoma@gmail.com		

2.2 Datos del Contacto

Nombre	María Consuelo Mejía		
CC/NIT	38,863,120	Teléfono	3163208606
Dirección	Cra. 1DBis No 62-25		
Municipio	Cali		
E-Mail	mariaconsuelomejiah@hotmail.com		

2.3 Usos Actuales

Piso 1	Biblioteca-parcial	Mezzanine	N/A
Piso 2	0	Piso3	N/A
Pisos Intermedios	N/A		
Piso Superior	N/A		

2.4 Caracteristicas del Preido

Área Lote	870	Frente	20
No. Pisos	2	Fondo	9
Área Total Construida	434		
Área de Biblioteca	144		

3 Capacidad de Operación

Dias de Disponibilidad	Lunes a Sábado	Horarios	Lun-Vie de 8 a 4 pm / Sab. De 8:30 a 12:30.

3.1 Capacidad Fisica

Salas Lectura (m²)	34	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	54	Salones de Reuniones (m²)	No		
S. Audiovisuales (m²)	No	Cafeteria (m²)	No		
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	20	Concetividad	No
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A

4 Fotografia General

5 Estado del Inmueble

5.1 Características del Inmueble

Fachada	Bloque revitado	Estado	Bueno	Cubierta	Eternit S/ estructura metalica	Estado	Bueno
Muros	Bloque de cemento	Estado	Bueno	Carpinteria	Metálica	Estado	Bueno
Piso	Baldos cemento	Estado	Regular	Aviso	Si	Estado	Bueno
Estructura	Puntual en concreto	Estado	Bueno	Baños	2	Estado	Compartido
Acabados	Vinilo	Estado	Regular	Antejardin	Si	Estado	Zona verde /cement

5.2 Servicios Publicos

	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	Si	Si	Buena	Fundautonoma	Ninguna
Agua	Si	Si	Buena	Fundautonoma	Ninguna
Telefonia	No	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A

6 Localizacion



7 Vista en Planta



8 Fotografias de Datalle

8.1 Fotografias Internas

8.2 Fgotografias Externas

INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.	31	3 de 4

9 Historia

La Fundación de la Universidad Autonoma de Occidente lleva 26 años funcionando en el sector. En este edificio antes prestaba los servicios educativos el SENA, con cursos de capacitación y formación. La biblioteca empezo a funcionar el 29 de Mayo de 2003. Cuando se termino la construcción de la ciudadela Nuevo Latir, se penso que esta biblioteca no era necesaria pues tendria todos los servicios completos, sin embargo no se penso que existian las lineas de división imaginarias, y despues de dos años de estar cerrada, se reabrio el 17 de Junio de 2013.

10 Descripcion Fisica Y Arquitectonica Del Inmueble

La biblioteca Fundautonoma, esta ubicada en una edificación antigua en el barrio El Poblado. Esta construcción con mas de 30 años, de dos pisos, estructura puntual en concreto, los prefabricada y cerramientos en muros hechos en bloque de cemento revitados, con sistema de ventilación a traves de calaos, que deja ver que en algún momento este espacio fue una bodega. La biblioteca esta en el primer de una construcción el "L", por cuyo vertice se accede a rodas las areas. El espacio unico deja ver de manera adicional solo una bodega. Muros y cielo blanco con un piso en baldosa amarillo, varias veces modificado.

11 Estado de Conservacion del Edificio

El estado de conservación de la edificación es bueno, teniendo en cuenta que según la información del agente cultural esta lleva mas de 30 años de construida, sin embargo se han hecho trabajos que tienen mala presentación, como el hecho de quitar muros y no resanar de forma adecuanda los pisos, o quitar parte de los calos para instalar inadecuadamente una reja, siendo detalles que se pueden mejorar; en conclusión mantenimiento regular.

12 Importancia del Edificio Comunitariamente

La biblioteca de la Fundautonoma tiene un perfil orientado hacia la infancia, adolecencia y juventud. Las lineas imaginarias de división entre sectores de la ciudad hacen que el barrio El Poblado II no tenga otro espacio que cubra estos servicios que aqui se prestan. La biblioteca ofrece un espacio agradable, tranquilo y con zonas verdes, como pocos en el área; tiene acceso a internet a trves de la Fundación, consulta de lobros, cursos de sistemas (niños y adultos), se trabaja con niños de primera infancia en hogares comunitarios, tertulias literarias, refuerzo en tareas, lectura de cuentos, pintura con niños, presentación de documentales y peliculas comerciales, apoyo a conflictos sociales y de la familia.

13 Criterios y Sugerencias de Conservacion

El mayor patrimonio que se tiene en la biblioteca son los libros, por tanto una forma de cuidarlos seria cambiar las estanterias en madera que estan llenas de gorgojo. Se debe hacer una adecuación que permita una ventanas amplias hacia la zona verde, seria ideal, asi como cambio de pisos, y mantenimiento en general.

14 Observaciones

Ninguna

15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable	Ing. Jairo Rosero Narvaez				
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	15/Nov./2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna

INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No. 31 4 de 4

16 Condiciones de la edificacion

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Fisico	Fachadas	1	Bloque revitado		X			Ninguna
	Muros	N/A	Bloque revitado		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Baldosa de cemento		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Puntual en concreto		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Losa en concreto		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Revitado bajo losa		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	2	Ceramica			X		Amplios compartidos
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	Si	N/A					Zona verde
	Anden	1	Concreto		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamento	Puertas	1	Lámina		X			Acceso
	Rejas	1	Metalica enrollable		X			Acceso
	Ventanas	2	Reja y calao				X	Rediseñar
	Lámparas	30	Fluorecentes		X			Faltan tubos
	Tomas	25	N/A		X			Ninguna
	Swiches	3	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	0	N/A					N/A
	Aire, otros	0	N/A					N/A
	Ascensor	0	N/A					N/A
	Artefacto elect.	6	N/A		X			Tv , 2 Impresoras (1 mala) , UPS, VHS (M), DVD (M).
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	38	N/A		X			6 niños, 24 adultos y 4 computador.
	Mesas	15	Madera		X			6 niños, 9 consulta largas.
	Computadores	20	N/A		X			5 fijos y 15 Educar
	Estanterias	14	Metalicas		X			8 metalicas y 6 madera
	Escritorios	1	Madera		X			Modular
	Archivadores	1	Metalico		X			Ninguna
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	1	N/A		X			Ninguna
	Ventilacion	1	N/A		X			Ninguna
	Seguridad	N/A	N/A		X			Ninguna
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal