

1 Identificación

Nombre	La Campiña, biblioteca pública comunitaria	Nodo	Norte	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	02
Barrio	La Campiña	No. Manzana	0012	No. Predio	0001	No. Predial	J033300010000	Mat. Inmobiliaria		Codigo Unico	01021300120001	Teléfono	No		
Dirección	Av. 7N No 42-07			Altitud	1006.932	Latitud	876802.197	Longitud	1061013.961	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia				

2 Ocupación Actual
2.1 Datos del Propietario

Nombre	JAC-La Campiña		
CC/NIT	N/A	Teléfono	4139054
Dirección	Av. 7N No 42-07		
Municipio	Santiago de Cali		
E-Mail			

2.2 Datos del Contacto

Nombre	Jurani Ordoñez Arias		
CC/NIT		Teléfono	3187767860
Dirección	Av. 7N No 42-07		
Municipio	Santiago de Cali		
E-Mail			

2.3 Usos Actuales

Piso 1	Biblioteca-JAC	Mezzanine	N/A
Piso 2	JAC	Piso3	N/A
Pisos Intermedios	N/A		
Piso Superior	N/A		

2.4 Características del Preido

Área Lote	71	Frente	8.3
No. Pisos	2	Fondo	8.2
Área Total Construida	46		
Área de Biblioteca	37		

3 Capacidad de Operación

Días de Disponibilidad	Lunes a Sabado	Horarios	Lun-Vie de 8 a 6 pm / 2 a 5 pm y Sab. 8 am a 12 pm.
-------------------------------	----------------	-----------------	---

3.1 Capacidad Física

Salas Lectura (m²)	20	Sala de Sonido (m²)	N/A	
Salas Infantiles (m²)	16.5	Salones de Reuniones (m²)	N/A	
S. Audiovisuales (m²)	N/A	Cafeteria (m²)	N/A	
Auditorios (m²)	N/A	Puntos digitales	2	Concetividad No
Plazoletas (m²)	N/A	Otros	N/A	Área (m²) N/A

5 Estado del Inmueble
5.1 Características del Inmueble

Fachada	Graniplast s/ repello	Estado	Buenos	Cubierta	Asbesto cemento sobre estructura metálica	Estado	Bueno
Muros	Ladrillo común	Estado	Buenos	Carpintería	Metálica	Estado	Bueno
Piso	Baldosa	Estado	Buenos	Aviso	Si	Estado	Regular
Estructura	Sin definir	Estado	Regular	Baños	2	Estado	Bueno
Acabados	Vinilo	Estado	Buenos	Antejardín	Tablón	Estado	Bueno

4 Fotografía General


5.2 Servicios Públicos

	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	Si	Si	Buena	JAC	Ninguna
Agua	Si	Si	Buena	JAC	Ninguna
Telefonía	No	N/A	N/A	N/A	Cortado
Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A

6 Localizacion




7 Vista en Planta



8 Fotografias de Datalle

8.1 Fotografias Internas



8.2 Fgotografias Externas



9 Historia

La biblioteca se fundó en el año 2004, luego de las gestiones de la señora Gloria Cortez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Campiña.

Es una de las bibliotecas más pequeñas de la Red, se encuentra ubicada dentro de las instalaciones del Salón Comunal; sin embargo, en su reducido espacio, cuenta con 2 mesas de lectura para adultos, 3 mesas de lectura para niños, 3 computadores y 1.819 libros, según el inventario del año 2009.

10 Descripción Física Y Arquitectonica Del Inmueble

La edificación donde hoy se establece la biblioteca La Campiña fue construida al igual que el barrio hacia el periodo comprendido entre los años 1960 a 1970, posteriormente en la parte del patio se construyo el salón comunal del barrio que ha su vez colinda con el colegio Santa Cecilia, sede Escuela Republica de Brasil. Es una casa de dos pisos que ha sido remodelada varias veces para ajustarla a la necesidades de la junta de acción comunal y de la biblioteca. Construida en ladrillo común muy posiblemente sin confinamiento. En el primer piso tiene un acceso ancho hacia el salón comunal, sobre el lado esquinero de la casa esta la biblioteca y posteriormente la oficina de la JAC. Para acceder al segundo piso se le construyo una escalera independiente en el antejardín.

11 Estado de Conservacion del Edificio

La edificación presenta el deterioro normal por uso masivo, especialmente cuando se trata de colegios, y de una edificación de mas de 40 años, además de haber sufrido varias remodelaciones. La biblioteca cuenta con un espacio único en el cual se desarrollan sus actividades con un estado de conservación aceptable.

12 Importancia del Edificio Comunitariamente

La biblioteca La Campiña estuvo cerrada desde el 17 de Diciembre de 2012 hasta el pasado 17 de Agosto en que fue contratada la actual agente cultural. En esta biblioteca en la actualidad se implementaron programas para niños como el de "Encartados con la red" y se da acompañamiento al nucleo del colegio Santa Cecilia, sede escuela república de Brasil, el cual esta enseguida, asó mismo se dan talleres de sistemas para adultos y otros niños de la comunidad.

13 Criterios y Sugerencias de Conservacion

Es de carácter importante para esta biblioteca que su espacio sea ampliado, pues la area actual es insuficiente, así mismo mejorado su ventilación e iluminación.

14 Observaciones

Ninguna

15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable Ing. Jairo Rosero Narvaez

Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16-oct-13	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24-oct-13	Observaciones	Ninguna

16 Condiciones de la edificación

	Cantidad	Material	Estado				Observaciones	
			Excelente	Bueno	Regular	Malo		
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	2	Graniplast		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Baldosa cemento		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Sin definir			X		Ninguna
	Cubierta	N/A	Asbesto cemento sobre estructura met		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Repello b/ losa		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	2	Ceramica		X			Compartido
	Auditorios	NO	N/A					La JAC
	Plazoleta	NO	N/A					N/A
	Antejardin	1	Tablón		X			Ninguna
	Anden	2	Concreto		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	1	Lámina		X			Ninguna
	Rejas	1	Metalica		X			Acceso
	Ventanas	2	Lámina		X			Ninguna
	Lámparas	2	Fluorecentes			X		2x296 falatn tubos
	Tomas	10	N/A		X			Ninguna
	Swiches	2	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	0	N/A					N/A
	Aire, otros	0	N/A					N/A
	Ascensor	0	N/A					N/A
	Artefacto elect.	6	N/A		X			Tv, Equipo sonido, Vhs, Dvd, impresora y fotocopiadora (M)
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	34	N/A		X			18 niños, 14 adultos paño, 2 de escritorio
	Mesas	21	Madera		X			18 niños, 3 consulta larga
	Computadores	19	N/A		X			15 Educar, 4 hijos
	Estanterias	10	Metalicas y Madera		X			1 de madera incluida.
	Escritorios	2	Madera		X			1 de recepción y 1 mesa aux.
	Archivadores	2	Metalico y Madera		X			Ninguna
	Armarios y Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	N/A	N/A			X		Falta mayor entrada de luz
	Ventilacion	N/A	N/A			X		Deficiente
	Seguridad	N/A	N/A		X			Ninguna
	Aseo	N/A	N/A		X			Propio personal