



CalidA una ciudad para todos INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.												Inmueble No.		49	1 de 4				
1 Identificacion																			
Nombre	La Castilla, Biblioteca Pública Comunitaria			Nodo	Rural	Departamento	Valle del Cauca		Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali		Cod. Dane	001	Zona	Rural	Comuna	62
Barrio	Cgto. La Castilla		No. Manzana	0001	No. Predio	0039	No. Predial	Y001100590000			Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	02620000010039			Teléfono	No	
Dirección	Cgto. La Castilla				Altitud	1726.853		Latitud	878390.597		Longitud	1055616.467		Estado Legal	Ninguna Inconsistencia				
2 Ocupacion Actual												4 Fotografia General							
2.1 Datos del Propietario					2.2 Datos del Contacto														
Nombre	JAC La Castilla				Nombre	Sandra Milena Males Gomez													
CC/NIT	N/A		Teléfono	No	CC/NIT	29,108,504		Teléfono	No										
Dirección	Cgto. La Castilla, vereda el Filo				Dirección	Cgto La Castilla, vereda El Pinar													
Municipio	Cali				Municipio	Cali													
E-Mail	bibliotecalacastilla@gmail.com				E-Mail	samy2323@gmail.com													
2.3 Usos Actuales					2.4 Características del Preido														
Piso 1	Biblioteca	Mezzanine	N/A	Área Lote	39		Frente	10											
Piso 2	N/A	Piso3	N/A	No. Pisos	1		Fondo	4											
Pisos Intermedios	N/A			Área Total Construida	39														
Piso Superior	N/A			Área de Biblioteca	39														
3 Capacidad de Operación																			
Dias de Disponibilidad	Lunes a Sábado				Horarios	Lun-Vie de 7:30 a 12:30 m / 2 a 5 pm y Sab. de 8 am a 12													
3.1 Capacidad Fisica																			
Salas Lectura (m²)	20			Sala de Sonido (m²)	No														
Salas Infantiles (m²)	13			Salones de Reuniones (m²)	No														
S. Audiovisuales (m²)	No			Cafeteria (m²)	No														
Auditorios (m²)	No			Puntos digitales	17		Concetividad	No											
Plazoletas (m²)	No			Otros	N/A		Área (m²)	N/A											
5 Estado del Inmueble																			
5.1 Características del Inmueble												5.2 Servicios Publicos							
Fachada	Ladrillo visto	Estado	Bueno	Cubierta	Asbesto cemento sobre estructura metáli	Estado	Bueno		En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones						
Muros	Ladrillo visto	Estado	Bueno	Carpinteria	Metálica	Estado	Bueno	Energía	Si	Si	Buena	Biblioteca	Cortado						
Piso	Tablon	Estado	Bueno	Aviso	Si	Estado	Bueno	Agua	Si	No	Mala	JAC	Comunitaria						
Estructura	Confinamiento	Estado	Bueno	Baños	1	Estado	Bueno	Telefonia	No	N/A	N/A	N/A	N/A						
Acabados	Ladrillo visto	Estado	Bueno	Antejardin	No	Estado	N/A	Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A						

6 Localización




7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Fgotografías Externas





INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

9 Historia

La Biblioteca Comuntaria La Castilla, abre sus puertas a la comunidad el 5 de noviembre de 1999. La idea de este proyecto fue iniciativa de los Líderes Comunitarios que al ver la necesidad de tener un espacio de integración y formación para los niños, jóvenes y en general a toda la comunidad del Corregimiento se propuso sacar adelante este sueño que luego de realizar tantos esfuerzos, los líderes comunitarios, lograron que la Biblioteca Comunitaria La Castilla, perteneciera a la Red de Bibliotecas Públicas y Comunitaras de Santiago de Cali. Inicialmente se abrió un espacio en la inspección de Policía para el funcionamiento de ésta, la biblioteca prestó su servicio allí hasta mayo de 2004. Durante todos estos años de trabajo se ha logrado obtener el apoyo de las organizaciones del Corregimiento (JAC, JAL), para hacer inversión del presupuesto de Situado Fiscal, para la construcción y dotación de este espacio. EL resultado de esta gestión, es que actualmente se cuenta con un lugar propio y adecuado para la generación y consolidación de propuestas culturales. La Biblioteca desarrolla labores de apoyo a las diferentes entidaes que hay en el Corregimiento, una de ellas específicamente es la labor que se realiza en al escuela que existe en el sector, donde se realizan actividades en conjunto con los docentes, con el objetivo de mejorar el nivel sociocultural de los estudiantes y sus familias. Durante estos nueve años de servicio se han realizado infinidad de talleres de formación y eventos de extensión cultural para la comunidad.

11 Estado de Conservacion del Edificio

El espacio es sencillo y se encuentra en perfecto estado de mantenimiento excepto algunos detalles de la parte electrica.

10 Descripción Física Y Arquitectonica Del Inmueble

La biblioteca La Castilla esta ubicada en un espacio de la Junta de Acción Comunal del corregimiento que tiene el mismo nombre. Es una construcción de un piso con dos espacios ademas del baño, construido en ladrillo visto con confinamiento, estructuta metalica para la cubierta con laminas de asbesto cemento y cilo falso de icopor. El piso es en tablón rojo y la car`pinteria es metalica pintado en esmalte rojo.

12 Importancia del Edificio Comunitariamente

La biblioteca La Castilla es el unico espacio cultural donde niños, jovenes y adultos tienen un espacio de esparcimiento, de encuentro y de invetigación. Servicios que presta la biblioteca del corregimiento La Castilla: Consulta de libros, Préstamo domiciliario de libros, préstamo mochila viajera, promoción de lectura, talleres de escritura, presentación de videos y documentales, apoyo a la escuela, apoyo a diferentes organizaciones del corregimiento, talleres de arte y oficio, y préstamo de espacio para reuniones, celebraciones, fechas especiales, apoyo a entidades comunitarias, de la zona. Se estan desarrollando proyectos como "Fio y Leo" (lectura libre en el recreo escolar; "Encartados cen la red" (lectura, escritura y expresión oral que se gesto en la zona rural) y trabajo descentralizado.

13 Criterios y Sugerencias de Conservacion

La biblioteca La Castilla necesita ampliar la planta física, para asi poder ampliar los servicios que ofrece y necesita de amnera prioritaria la conectividad, pues ha eta distancia del centro mde Cali, la comunicación es vital.

14 Observaciones

Ninguna

15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez			
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	15/Nov/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

49

4 de 4

16 Condiciones de la edificación

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	4	Ladrillo visto		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo visto		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Tablón		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Confinamiento parcial		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Eternit s/metal		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Icopor		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Ladrillo visto		X			Ninguna
	Baños	1	Ceramica		X			Ninguna
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	1	Grava		X			Zona Exterior
	Antejardin	No	N/A					N/A
	Anden	1	Cemento		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	2	Lámina		X			Acceso y baño
	Rejas	1	Metálica enrollable		X			Acceso
	Ventanas	2	Lámina		X			En general
	Lámparas	3	Fluorescente				X	Más 3 bombillos en reemplazo
	Tomas	13	N/A		X			Ninguna
	Swiches	3	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	0	N/A					No se necesita
	Aire, otros	0	N/A					No se necesita
	Ascensor	0	N/A					No se necesita
	Artefacto elect.	5	N/A		X			Tv, Equipo sonido, grabadora, cámara fotos y cámara videos.
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	25	N/A		X			6 niños, 17 adultos, y ergonómica 2.
	Mesas	9	Madera		X			6 niños, 3 consulta.
	Computadores	17	N/A		X			2 fijos y 15 Educar
	Estanterías	8	N/A		X			4 metálica pequeña y 4 grandes, mas algunos entrepaños.
	Escritorios	2	Madera		X			Ninguna
	Archivadores	1	Metálico		X			Ninguna
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminación	1	N/A		X			Ninguna
	Ventilación	1	N/A		X			Ninguna
	Seguridad	N/A	N/A		X			Ninguna
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal