

Nombre	Las Acacias, Biblioteca Pública Comunitaria	Nodo	Centro	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	10
--------	---	------	--------	--------------	-----------------	-----------	----	--------------------	------------------	-----------	-----	------	--------	--------	----

4 Fotografia General

3 Capacidad de Operación


3.1 Capacidad Fisica

Salas Lectura (m²)	30	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	15	Salones de Reuniones (m²)	No		
S. Audiovisuales (m²)	No	Cafetería (m²)	No		
Auditorios (m²)	43	Puntos digitales	21	Conectividad	No
Plazuelas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A


5.2 Servicios Públicos

Fachada	Granito lavado-Repello	Estado	Bueno	Cubierta	Teja de barro	Estado	Bueno		En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Muros	Ladrillo común	Estado	Bueno	Carpinteria	Metálica	Estado	Bueno	Energía	Si	Si	Buena	JAC	Ninguna
Piso	Ceramica	Estado	Bueno	Aviso	Si	Estado	Bueno	Agua	Si	Si	Buena	JAC	Ninguna
Estructura	Puntual en concreto	Estado	Bueno	Baños	1	Estado	Bueno	Telefonia	Si	N/A	Buena	JAC	Ninguna
Acabados	Vinilo	Estado	Bueno	Antejardin	No	Estado	N/A	Otros	No	N/A	N/A	N/A	Existe GAS

6 Localizacion




7 Vista en Planta



8 Fotografias de Datalle

8.1 Fotografias Internas



8.2 Fgotografias Externas





INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

28

3 de 4

9 Historia

El sueño de una biblioteca para el barrio Las Acacias comenzó en el año 2003, durante la administración municipal del Sr. Jhon Maro Rodríguez López, gracias a un recurso del situado fiscal. La biblioteca es inaugurada de manera oficial en el año 2004 por el ex alcalde Apolinar Salcedo, acompañado de la Sra. Mariana Garcés, Secretaria de Cultura y Turismo y el Sr. Octavio Pérez Montenegro, presidente de la Junta de Acción Comunal. La sede comunal fue construida en un terreno adquirido por la comunidad y ejecutada la obra de construcción hacia el año 1970 y entregada en el 77. Los aportes fueron recojidos por la junta de acción comunal y acon ayuda del municipio. Las administraciones que ayudaron en la construcción fueron las de los Alcaldes Raúl Orejuela Bueno y Carlos Holguín Sardi. La obra se entrego durante la presidencia del Sr. Vidal de Jesús Ibarra como consta en la placa que esta en el acceso y la biblioteca comenzo a funcionar en esta sede en el año 2006, con aportes del situado fiscal.

10 Descripción Física Y Arquitectonica Del Inmueble

La biblioteca Las Acacias, ubicada en la sede comunal del mismo nombre, donde tambien funciona un colegio. Es una edificación cuyos espacios giran entorno a un patio central, con estructura puntual en concreto y de 2 pisos. La biblioteca se ubica en el primer piso entrando a mano izquierda, donde se encuentran las salas de lectura general e infantil.

11 Estado de Conservacion del Edificio

El estado de conservación de la biblioteca es bueno, presenta buena iluminación natural y artificial. A pesar de tener buenos ventanales hacia la fachada el sistema de ventana no permite una buena ventilación; los pisos son en ceramica efecto madera y los muros estucados y pintados de color blanco. La carpinteria es metalica pintada en esmalte azul rey y el cielo es repello bajo losa.

12 Importancia del Edificio Comunitariamente

La biblioteca Las Acacias es importante en la educación de los niños y adultos del sector, quienes hacen uso masivo de todos los servicios que se prestan, como son: escuela de formación deportiva; ralleres para mujeres cabeza de hogar; grupo Gaviotas de la tercera edad; escuela de salsa para niños; grupo de campeonas de porrismo a nivel nacional "Las Leidys"; yudo y ajedrez para niños y adultos; en general podemos decir que la biblioteca tiene convocatoria dentro de la comunidad y trabaja en llave con la JAC, ademas de cumplir con las actividades propias de promoción de lectura, prestamo de libros y consulta.

13 Criterios y Sugerencias de Conservacion

La biblioteca necesita una ampliación de su propio espacio, realizar adecuaciones para mejorar el sistema de ventilación de sus salas de lectura, mantenimiento de puertas del auditorio, arreglo de ventiladores, construcción de cocineta y lavadero; asi como telefono e internet.

14 Observaciones

Ninguna

15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez			
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

28

4 de 4

16 Condiciones de la edificación

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	1	Granito lavado		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo común		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Ceramica		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Puntual en concreto		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Teja de barro		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Repello bajo losa		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	1	Ceramica			X		Ninguna
	Auditorios	Si	Vinilo sobre estuco		X			Ninguna
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	No	N/A					N/A
	Anden	1	Concreto		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	2	Lámina metálica y madera		X			Las puertas de madera del auditorio necesitan mmto.
	Rejas	1	Tubo metálico		X			Ninguna
	Ventanas	2	Metálica enrollable		X			Mejorar ventilación
	Lámparas	9	Fluorescentes		X			Ninguna
	Tomas	19	N/A		X			Ninguna
	Swiches	3	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	3	N/A				X	Areglar
	Aire, otros	0	N/A					N/A
	Ascensor	0	N/A					N/A
	Artefacto elect.	1	N/A		X			Fotocopiadora,
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	44	N/A		X			18 niños, 22 rimax blancas y 4 ergaonomicas
	Mesas	20	Madera		X			16 niños, 2 consulta largas y de computo 2.
	Computadores	22	N/A		X			7 fijos y 15 Educar
	Estanterias	10	Metálicas		X			Ninguna
	Escritorios	1	Madera		X			Ninguna
	Archivadores	1	Madera		X			Ninguna
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	1	N/A		X			Ninguna
	Ventilacion	1	N/A			X		Deficiente, necesitan de los ventiladores
	Seguridad	N/A	N/A		X			Ninguna
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal