

**1 Identificación**

Nombre	Navarro, Biblioteca Pública Comunitaria	Nodo	Rural	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Rural	Comuna	51
Barrio	Cgto. Navarro	No. Manzana	0001	No. Predio	0066	No. Predial	Z000401100000	Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	02510000010066	Teléfono	0		
Dirección	Cgto. Navarro			Altitud	957.984	Latitud	866872.423	Longitud	1068026.246	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia				

**2 Ocupacion Actual**

2.1 Datos del Propietario				2.2 Datos del Contacto			
Nombre	JAC Navarro			Nombre	María Alejandra Ramos Mancilla		
CC/NIT	N/A	Teléfono	0	CC/NIT	1.130,615,432	Teléfono	3113764741
Dirección	Cgto Navarro, junto a la estación de policía.			Dirección	Navarro, parte baja.		
Municipio	Cali			Municipio	Cali, Cgto Navarro		
E-Mail	bibliotecanavarro@gmail.com			E-Mail	alejandra_rog24@hotmail.com		

2.3 Usos Actuales				2.4 Características del Preido			
Piso 1	JAC - Biblioteca	Mezzanine	N/A	Área Lote	299	Frente	10
Piso 2	N/A	Piso3	N/A	No. Pisos	1	Fondo	24
Pisos Intermedios	N/A			Área Total Construida	185		
Piso Superior	N/A			Área de Biblioteca	186		

**3 Capacidad de Operación**

Dias de Disponibilidad	Lunes a Sábado	Horarios	Lun-Vie de 8 a 12 m / 2 a 6 pm y Sab. de 8 am a 12 m.
------------------------	----------------	----------	---

**3.1 Capacidad Fisica**

Salas Lectura (m²)	30	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	No	Salones de Reuniones (m²)	No		
S. Audiovisuales (m²)	10	Cafeteria (m²)	No		
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	2	Concetividad	No
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A


**5 Estado del Inmueble**

5.1 Características del Inmueble							
Fachada	Ladrillo revitado y repellido	Estado	Regular	Cubierta	Teja barro s/ madera	Estado	Regular
Muros	Repello - Estuco	Estado	Regular	Carpintería	Metalicas	Estado	Bueno
Piso	Tableta	Estado	Bueno	Aviso	Si	Estado	Bueno
Estructura	No definida	Estado	N/A	Baños	1	Estado	Malo
Acabados	Vinilo	Estado	Regular	Antejardín	Si	Estado	Abandonado


**4 Fotografia General**


5.2 Servicios Publicos						
	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones	
Energía	Si	No	Buena	No s sabe	Ninguna	
Agua	No	No	Mala	No s sabe	Ninguna	
Telefonia	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A	

6 Localización



7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Fgotografías Externas



<b>9 Historia</b>		<b>10 Descripción Física Y Arquitectonica Del Inmueble</b>	
Durante el gobierno del señor Alcalde de Santiago de Cali, Dr. Apolinar Salcedo, la corregidora Sra. Inés Borrero, quien venia pensando en la creación de una biblioteca en el corregimiento, vio la oportunidad de crearla y empezó su funcionamiento en Noviembre de 1996, siendo su primer agente cultural el Sr. Luis Santa Cruz. Lastimosamente, después de pocos años de lucha, en el 2012, la biblioteca cerró sus puertas debido a una gran inundación, que hizo perder al material bibliográfico		La biblioteca del corregimiento de Navarro, esta como la mayor parte del area, despues del jarillón del rio Cauca, en una edificación antigua de un piso, que fue construida como una casa de finca, donde funciono por muchos años una estación de policia. La casa es de un piso con techo en tejas de barro sobre estructura de madera, los muros en ladrillo donde no se observa si tiene confinación. Pisos en tableta roja y carpinteria metalica. Uno de los espacios donde hoy funciona un computador prestado, era antes un calabozo.	
<b>11 Estado de Conservacion del Edificio</b>		<b>12 Importancia del Edificio Comunitariamente</b>	
La casa donde funciona hoy la biblioteca del corregimiento de Navarro esta muy deteriorada, se observa muy abandonada, pues desde que se inundo el corregimiento no se le hizo mantenimiento, ademas de que el sector no tiene servicio de agua, esta en una zona de alto riesgo por inundación, riesgo por aguas estancadas, daños en la cubierta, lo que permite filtracione sobre el cielo falso, etc.		Se trata de incluir a toda la población del corregimiento, tanto a la población escolar como a la comunitaria (existe un centro de restauración para drogadicitos "Fundaser"), básicamente se trabaja con el grupo del adulto mayor y con los niños de primera infancia. Actividades: La hora del terror (cuentos, relatos, mitos,leyendas), proyectando saberes (cine foro de refuerzo), lectura compartida, que es el espacio donde niños y agente cultural leen e ilustran el cuento, taller de lecto escritura en conjunto con bellas artes, se hace promoción y animación de lectura.	
<b>13 Criterios y Sugerencias de Conservacion</b>		<b>14 Observaciones</b>	
Lo más urgente para la biblioteca de navarro es el servicio de agua, pues no se puede hacer limpieza. Es importante tambien reubicar la biblioteca pues esta zona es de alto riesgo por inundación y por la existencia de agua estancada. Una biblioteca necesita conectividad y computadores.		Ninguna	
<b>15 Responsable del Inventario</b>			
Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez	
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013
		Observaciones	Ninguna
		Observaciones	Ninguna

**16 Condiciones de la edificación**

	Cantidad	Material	Estado				Observaciones	
			Excelente	Bueno	Regular	Malo		
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	2	Ladrillo común			X		Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo común		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Tableta		X			Color roja 7x20
	Estructura	N/A	N/A					Sin definir
	Cubierta	N/A	Teja barro			X		Reparaciones
	Cielos	N/A	Panel yeso			X		Reparaciones
	Acabados	N/A	Vinilo			X		Deterioro
	Baños	1	Ceramica				X	Mal estado - No se usa
	Auditorios	No	N/A					De la JAC
	Plazoleta	No	N/A					Kiosco Junta
	Antejardin	1	N/A				X	Abandonado
	Anden	No	N/A					N/A
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	4	Metal / Madera		X			3 de metal - 1 de madera
	Rejas	1	Metal		X			Oficina
	Ventanas	2	Metálicas		X			Faltan Vidrios -Tiene reja
	Lámparas	3	Fluorecentes			X		El resto de la edificación las tiene malas
	Tomas	4	N/A		X			Ninguna
	Swiches	2	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	0	N/A					Ninguna
	Aire, otros	0	N/A					Ninguna
	Ascensor	0	N/A					No se necesita
	Artefacto elect.	0	N/A					N/A
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	21	N/A		X			13 niños - 7 adultos - 1 ergonómica
	Mesas	20	Madera		X			20 niños
	Computadores	2	N/A		X			Fijos
	Estanterías	10	Metálicos / Madera		X			9 metálicos, 1 Madera
	Escritorios	1	Madera		X			De computador
	Archivadores	1	Metalico		X			Armario Educar sin computadores.
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	1	N/A				X	Deficiente
	Ventilacion	1	N/A		X			Fresco por arborización
	Seguridad	N/A	N/A		X			Ninguna
	Aseo	1	N/A			X		Propio personal