INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.	45	1 de 4

1 Identificacion

Nombre	Rumenigue Perea Padilla, Biblioteca Pública	Nodo	Rural	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Rural	Comuna	64

Barrio	Cgto. Montebello	No. Manzana	0012	No. Predio	0012	No. Predial	T005300100000	Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	02640000120012	Teléfono	8888739
Dirección	Cgto. Montebello			Altitud	1248.284	Latitud	877102.776	Longitud	1058369.669	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia		

2 Ocupacion Actual

2.1 Datos del Propietario

Nombre	Municipio		
CC/NIT	890399011-3	Teléfono	8888739
Dirección	Calle 11 Oeste No.42-12		
Municipio	Cali		
E-Mail	Rumenigueperea padilla@gmail.com		

2.2 Datos del Contacto

Nombre	Mónica del Socorro Quinayas / Datos: César A. Rodríguez		
CC/NIT	66,994,277	Teléfono	3217311213 / 3113825098
Dirección	Avenida 42B Oeste No 6-60		
Municipio	Cali		
E-Mail	moquibu@hotmail.com		

2.3 Usos Actuales

Piso 1	Biblioteca	Mezzanine	0
Piso 2	Biblioteca	Piso3	Biblioteca
Pisos Intermedios	N/A		
Piso Superior	N/A		

2.4 Caracteristicas del Preido

Área Lote	760	Frente	9
No. Pisos	3	Fondo	17
Área Total Construida	304		
Área de Biblioteca	304		

3 Capacidad de Operación

Dias de Disponibilidad	Lunes a Viernes	Horarios	Lun-Vie de 8 a 12 m / 2 a 6 pm y Sab. No hay servicio.

3.1 Capacidad Fisica

Salas Lectura (m²)	67	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	22	Salones de Reuniones (m²)	125		
S. Audiovisuales (m²)	No	Cafeteria (m²)	No		
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	16	Concetividad	Si
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A

4 Fotografia General

5 Estado del Inmueble

5.1 Características del Inmueble

Fachada	Vidrio y graniplast	Estado	Bueno	Cubierta	Losa concreto	Estado	Bueno
Muros	Ladrillo Común	Estado	Bueno	Carpinteria	Vidrio, aluminio	Estado	Bueno
Piso	Cerámica P1	Estado	Bueno	Aviso	Si	Estado	Bueno
Estructura	Puntual Concreto	Estado	Bueno	Baños	2	Estado	Bueno
Acabados	Vinilo S/estuco	Estado	Bueno	Antejardin	Si	Estado	Buenos

5.2 Servicios Publicos

	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	Si	Si	Buena	Municipio	Emcali
Agua	Si	Si	Buena	Municipio	Emcali
Telefonia	Si	Si	Buena	Municipio	Emcali
Otros	Internet	Si	Buena	Municipio	Emcali

6 Localizacion

7 Vista en Planta



8 Fotografias de Datalle

8.1 Fotografias Internas



8.2 Fgotografias Externas

INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.	45	3 de 4

9 Historia

La biblioteca Rumenigue Perea Padilla se fundó en el año 1999. Su nombre representa el valor de la niñez, al recordar al niño que perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre la fuerza pública y la guerrilla. En el año 2004, con recursos del situado fiscal, se realizó la compra de un lote y se inició la construcción de una sede propia para la biblioteca. Así mismo en los últimos años el estado ha proporcionado los recursos necesarios para hacer mejoras importantes, de tal manera que hoy en día la biblioteca cuenta con una planta física apropiada para el desarrollo de sus actividades.

10 Descripcion Fisica Y Arquitectonica Del Inmueble

La biblioteca Rumenigue Perea Padilla del corregimiento de Montebello esta ubicada en un lote de propiedad del municipio de Cali, en el cual solo ocupa el 50 por ciento del area, de tal manera que para acceder se debe pasar primero por una zona verde que parece la ampliación del antejardín, el cual tien un arból en la mitad. En la parte posterior del lote la edificación de dos pisos tiene a primera vista de forma independiente la bateria de baños y las escaleras de acceso al piso dos. En el primer piso se encuentra las salas de cosnsulta, la sala de niños y el escritorio del agente cultural. En el piso 2, con una estructura de columnas y cubierta se encuentra el salón de talleres y reuniones.

11 Estado de Conservacion del Edificio

Existe una diferencia entre el primer piso que es una construcción de aspecto moderno por sus paredes estucas en color blanco y su piso en ceramica y el segundo piso construido en guadua y de forma rústica, sin embargo tienen un buen estado de conservación.

12 Importancia del Edificio Comunitariamente

La biblioteca Rumenigue Perea Padilla, es el espacio cultural del corregimiento de Montebello, es un punto de encuentro y de posibilidades para jovenes y niños. Los servicios que se prestan son: actividades de consulta general, prestamo de libros, ayuda a tareas escolares, consulta en internet. tambien hay actividades culturales como el aprendizaje de instumentos musicales, clases de baile como salsa, hip hop y bachata, cursos de idiomas y primera infancia. Prestamo de espacios para actividades comunitarias, sociales y festejos de fechas especiales.

13 Criterios y Sugerencias de Conservacion

La biblioteca necesita principalmente la ampliación de la planta física para tener mayor capacidad en la prestación de los servicios.

14 Observaciones

Ninguna

15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable	Ing. Jairo Rosero Narvaez				
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna

INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No. 45 | 4 de 4

16 Condiciones de la edificacion

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Fisico	Fachadas	1	Vidrio y guadua		X			Al interior del lote
	Muros	N/A	Ladrillo Común		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Cerámica P1 y cemento P2		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Puntual Conc. Y guadua		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Losa de bloquelon		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Losa de bloquelon revitada		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	2	Cerámica		X			Ninguna
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	Si	N/A					Zona verde
	Antejardin	1	N/A					Zona verde
	Anden	1	Concreto			X		Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamento	Puertas	5	Vidrio		X			2 aluminio en baños, 2 Doble nave vidrio acceso, 1 en bodega.
	Rejas	1	Metalica enrollable		X			Antejardin
	Ventanas	0	N/A					N/A
	Lámparas	11	Fluorescente		X			P1 7 Un + 2 balas y P2 5Un.
	Tomas	12	N/A		X			Ninguna
	Swiches	4	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	0	N/A					Ninguna
	Aire, otros	0	N/A					Ninguna
	Ascensor	0	N/A					Ninguna
	Artefacto elect.	6	N/A		X			Impresora, Fotocopiadora, Telvisión, Video Beam, DVD, Planta de sonido
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	68	N/A		X			29 niños, 9 adultos, 4 universitarias y 26 Rimax.
	Mesas	18	Madera		X			8 niños, 5 adultos, 5 lectura.
	Computadores	16	N/A		X			15 Educar, 1 fijo
	Estanterias	22	Madera y lamina		X			14 Metálicos, 7 Madera, 1 carrito madera
	Escritorios	1	Madera		X			Ninguna
	Archivadores	0	N/A					N/A
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	1	N/A		X			Ninguna
	Ventilacion	1	N/A		X			Ninguna
	Seguridad	N/A	N/A			X		Hay cámara y alarma; Puerta de vidrio facil, Falta reja.
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal