

1 Identificación

Nombre	San Luis, biblioteca pública comunitaria	Nodo	Norte	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	06	
Barrio	San Luis I	No. Manzana	0010	No. Predio	0023	No. Predial	D030200230000	Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	01070700100023	Teléfono	No			
Dirección	Calle 71 1A No 10-50			Altitud	970.184	Latitud	876773.584	Longitud	1065571.910	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia					

2 Ocupación Actual
2.1 Datos del Propietario

Nombre	Municipio, Institución educativa Carlos Alberto Sardi		
CC/NIT	890399011-3	Teléfono	No
Dirección	Calle 71 1A No 10-50		
Municipio	Cali		
E-Mail	bibliousuarios2@hotmail.com		

2.2 Datos del Contacto

Nombre	Dilia Henao Eusse		
CC/NIT	31,258,434	Teléfono	3162877335
Dirección	Calle 62 No 12B-140 La Base		
Municipio	Cali		
E-Mail	pattys0305@hotmail.com		

2.3 Usos Actuales

Piso 1	Biblioteca-Otros	Mezzanine	N/A
Piso 2	JAC	Piso3	Biblioteca
Pisos Intermedios	N/A		
Piso Superior	N/A		

2.4 Características del Preido

Área Lote	82	Frente	8.3
No. Pisos	2	Fondo	10
Área Total Construida	164		
Área de Biblioteca	82		

3 Capacidad de Operación

Días de Disponibilidad	Lunes a Sabado	Horarios	Lun-Vie de 8 a 12 am / 2 a 5:30 pm y Sab 8 am a 12:30 p
------------------------	----------------	----------	---

3.1 Capacidad Física

Salas Lectura (m²)	50	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	26	Salones de Reuniones (m²)	No		
S. Audiovisuales (m²)	No	Cafeteria (m²)	No		
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	5	Concetividad	No
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A

5 Estado del Inmueble
5.1 Características del Inmueble


Fachada	Ladrillo visto revitado	Estado	Bueno	Cubierta	Asbesto cemento sobre estructura metáli	Estado	Bueno
Muros	Ladrillo común	Estado	Bueno	Carpintería	Metálica	Estado	Bueno
Piso	Rableta roja	Estado	Regular	Aviso	Si	Estado	Bueno
Estructura	Puntual en concreto	Estado	Bueno	Baños	1	Estado	Bueno
Acabados	Vinilo	Estado	Bueno	Antejardín	Si	Estado	Zona verde

4 Fotografia General


5.2 Servicios Públicos

	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	Si	Si	Buena	JAC	Ninguna
Agua	Si	Si	Buena	JAC	Ninguna
Telefonia	No	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A

6 Localizacion




7 Vista en Planta



8 Fotografias de Datalle

8.1 Fotografias Internas



8.2 Fotografias Externas



9 Historia		10 Descripción Física Y Arquitectonica Del Inmueble			
<p>La Biblioteca Comunitaria San Luis fue fundada en el año 2003 e inaugurada por el Sr. Apolinar Salcedo Alcalde de Cali, en ese entonces, y en convenio con el Sr. Oscar Polanco Presidente de la Junta de Acción Comunal en ese año. El material bibliográfico con que cuenta la biblioteca fue adquirido por un proyecto del situado fiscal con gestión de la Secretaría de Cultura y Turismo, Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias y donaciones de la comunidad. Es un espacio que se fortalece cuando es trasladado de la Sede Comunal del barrio San Luis 2do, ya que este era muy reducido y las actividades en la biblioteca eran continuamente interrumpidas y pocas veces se podían llevar a cabo; su nueva sede es en la Calle 71 A No.10 – 50 parte baja contiguo al puesto de salud, y cuenta con sala de consulta individual y grupal, sala de sistemas y rincón infantil. Con visitas a los centro educativos de la comuna, entrega de boletines y cartas, se dio a conocer para que los estudiantes y en general la comunidad se beneficiaran de sus actividades y eventos. Esta biblioteca está dedicada a promover la lectura y escritura, la proyección de videos y todo lo concerniente a la cultura, lo que ayuda a mejorar el nivel socio-cultural de estudiantes y la comunidad en general del sector, supliendo en gran parte sus necesidades con relación a la educación y ayudando a formar lectores y escritores de la comuna</p>		<p>La Biblioteca San Luis esta ubicada al fondo de un predio del municipio, donde tambien funciona la sede comunal, una cancha de futbol sala, el puesto de salud y una institución educativa. Es una edificación de 2 pisos, donde la sede cultural funciona en el primer piso, en condiciones no aptas por la falta de iluminación, ventilación y humedad.</p>			
11 Estado de Conservacion del Edificio		12 Importancia del Edificio Comunitariamente			
<p>En cuanto a la parte estructural, la edificación se encuentra bien, pero la humedad presente por estar sin ventilación e iluminación natural, hace que los acabados se deterioren, ademas de que es una edificación muy vieja, que muy posiblemente podia haber sido una bodega.</p>		<p>La Biblioteca San Luis es importante para la comunidad por que siendo de escasos recursos es muy vulnerable y tiene pocas posibilidades de acceder a la información y el conocimiento, que aqui pueden encontrar; por tal motivo se realizan a diario actividades de promoción de lectura y escritura, tales como, lectura libre, lectura guiada, prestamo de libros con la "mochila viajera", apar el adulto mayor se da capacitación en sistemas y alfabetización, con la niñez en convenio con la Fundación Carvajal para fortalecer en lecto-escritura, se capacitan jovenes en labor social induciendolos a promoción de lectura para que fortalezcan otros espacios educativos, vinculación de empresas que dictan talleres como la Cruz Roja en prevención de desasres, Ecopetrol quien patrocina charlas sobre violencia intrafamiliar y medio ambiente, la CDCUR en lecto-ecritura y talleres al adulto mayor en "Cocinemos al compas del recuerdo", de tal forma que van contando y compartiendo sus vivencias a los jovenes. En primera infancia se dan talleres apoyados por el Ministerio de Cultura y la "Elaboración de cuentos " por los jovenes. Se proyectan videos, video foros, consulta general en textos y multimedia. Ofrece también actividades de: extensión cultural, celebración de fechas especiales, presentación de grupos artísticos, etc.</p>			
13 Criterios y Sugerencias de Conservacion		14 Observaciones			
<p>Se espera el traslado de la biblioteca dentro del proyecto Bibliotec, pues el epacio se encuentra deteriorado por la humedad de lluvias, pues tiene las canales malas y no hay suficiente ventilación natural. Se necesita servicio de internet, material bibliografico actualizado. No hay video beam para proyecciones (prestado), se carece de equipo de sonido; se requiere de mayor cantidad de computadores.</p>		<p>Ninguna</p>			
15 Responsable del Inventario					
Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez			
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna

16 Condiciones de la edificación

	Cantidad	Material	Estado				Observaciones	
			Excelente	Bueno	Regular	Malo		
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	1	Vinilo s/repello		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo común		x			Ninguna
	Pisos	N/A	Tableta roja		x			Ninguna
	Estructura	N/A	Puntual en concreto		x			Ninguna
	Cubierta	N/A	Asbesto cemento sobre estructu		x			Ninguna
	Cielos	N/A	Repello b/ losa		x			En perlita, parte en reja
	Acabados	N/A	Vinilo		x			Ninguna
	Baños	1	Ceramica			X		Ninguna
	Auditorios	No	N/A		x			N/A
	Plazoleta	No	N/A		x			N/A
	Antejardin	Si	N/A		x			Zona verde
Anden	1	Concreto		x			Ninguna	
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	2	Lámina metálica		x			Ninguna
	Rejas	0	N/A		x			N/A
	Ventanas	2	Metálica enrollable		x			Ninguna
	Lámparas	8	Fluorescentes		x			Ninguna
	Tomas	7	N/A		x			Ninguna
	Swiches	2	N/A		x			Ninguna
	Ventiladores	6	N/A		x			4 buenos
	Aire, otros	0	N/A		x			N/A
	Ascensor	0	N/A		x			N/A
	Artefacto elect.	3	N/A		x			Tv (B), Impresora (R), VHS (M).
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	126	N/A		x			24 niños, 14 colchonetas, 14 adultos, 54 rímax con brazo y 20 sin brazo.
	Mesas	28	Madera		x			24 niños, 4 consulta largas.
	Computadores	6	N/A		x			Fijo
	Estanterías	14	Metálicas		x			13 metálicas y 1 madera
	Escritorios	6	Madera		x			5 mesas de computo.
	Archivadores	1	Madera		x			Ninguna
	Otros	0	N/A		x			N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminación	1	N/A			x		Deficiente, depende de las lámparas
	Ventilación	1	N/A			x		Deficiente, necesitan de los ventiladores
	Seguridad	N/A	N/A		x			Ninguna
	Aseo	1	N/A		x			Propio personal