



CalidA una ciudad para todos										INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.										Inmueble No.		20	1 de 4
1 Identificacion																							
Nombre	San Marino, biblioteca pública comunitaria			Nodo	Norte	Departamento	Valle del Cauca		Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali		Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	07				
Barrio	San Marino		No. Manzana	0049		No. Predio	0007		No. Predial	X016700070000		Mat. Inmobiliaria	370-12749		Codigo Unico	01070900490007		Teléfono	6625114				
Dirección	Carrera 7E Bis No 65-49				Altitud	986.450		Latitud	874354.061		Longitud	1065590.882		Estado Legal	Ninguna Inconsistencia								
2 Ocupacion Actual												4 Fotografia General											
2.1 Datos del Propietario						2.2 Datos del Contacto																	
Nombre	JAC-San Marino					Nombre	Orfa Madi Mosquera García																
CC/NIT	1000000067256		Teléfono	6625114		CC/NIT	66,999,127		Teléfono	6624317-3176895815													
Dirección	Carrera 7E Bis No 65-49					Dirección	Carrera 7D bis No 62-12 Pasaje																
Municipio	Cali					Municipio	Cali																
E-Mail	bibliotecasanmarino@gmail.com					E-Mail	orfamade@gmail.com																
2.3 Usos Actuales						2.4 Características del Preido																	
Piso 1	Biblioteca-Otros		Mezzanine	N/A		Área Lote	94		Frente	8.7													
Piso 2	JAC		Piso3	N/A		No. Pisos	2		Fondo	11.6													
Pisos Intermedios	N/A					Área Total Construida	188																
Piso Superior	N/A					Área de Biblioteca	94																
3 Capacidad de Operación																							
Días de Disponibilidad	Lunes a Sabado				Horarios	Lun-Vie de 8 a 12 am / 2 a 6 pm y Sab 9 am a 1 pm.																	
3.1 Capacidad Fisica																							
Salas Lectura (m²)	44.5					Sala de Sonido (m²)	No																
Salas Infantiles (m²)	14.5					Salones de Reuniones (m²)	No																
S. Audiovisuales (m²)	No					Cafeteria (m²)	No																
Auditorios (m²)	No					Puntos digitales	2		Concetividad	No													
Plazoletas (m²)	No					Otros	N/A		Área (m²)	N/A													
5 Estado del Inmueble																							
5.1 Características del Inmueble												5.2 Servicios Publicos											
Fachada	Graniplast s/repello	Estado	Regular	Cubierta	Asbesto cemento sobre estructura metálica	Estado	Bueno			En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de		Observaciones								
Muros	Ladrillo común	Estado	Bueno	Carpinteria	Metálica	Estado	Bueno		Energía	No	No	Buena	JAC		Cortado								
Piso	Ceramica	Estado	Bueno	Aviso	Si	Estado	Bueno		Agua	No	No	Buena	JAC		Cortado								
Estructura	Puntual en concreto	Estado	Bueno	Baños	1	Estado	Bueno		Telefonia	No	N/A	N/A	JAC		Cortado								
Acabados	Vinilo	Estado	Bueno	Antejardin	No	Estado	N/A		Otros	No	N/A	N/A	N/A		N/A								

6 Localizacion



7 Vista en Planta



8 Fotografias de Datalle

8.1 Fotografias Internas



8.2 Fgotografias Externas





INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

9 Historia			10 Descripcion Fisica Y Arquitectonica Del Inmueble		
En la década de los años 70 existió en el sector una biblioteca dirigida por una comunidad de monjas asuncionistas, la cual dejó de funcionar hacia el año 1989. Este antecedente animó a varios líderes comunitarios a pensar en un nuevo proyecto de biblioteca, ya que además era muy necesario, pues los niños y jóvenes de la comunidad se veían en la obligación de recorrer largos trayectos y arriesgar sus vidas atravesando avenidas para acceder al servicio de la biblioteca más cercana y complementar sus deberes escolares. Fue así que gracias a un proyecto cultural presentado en el comité de planificación, ante la Secretaria de Cultura, a través del programa Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias de Cali, se logró hacia el año 2003 siendo presidente de la JAC el sr. Juan Carlos Piedrahita, la creación de un espacio que brinda a la comunidad múltiples posibilidades de desarrollo humano, especialmente en lo que se refiere a la promoción de lectura y escritura, enfatizando en la lectura ligada con lo afectivo y que se origina en el núcleo familiar, para luego extenderse exitosamente a la escuela y a la misma biblioteca.			La biblioteca San Marino se ubica en una edificación de propiedad de la Junta de Acción Comunal del barrio. Es un inmueble de dos (2) pisos en el cual funciona la biblioteca en el primer piso y la Junta de Acción Comunal con acceso independiente, de forma exterior, en el segundo piso. Al interior de la biblioteca se tiene un espacio donde se desarrollan las actividades en general, otro utilizado como deposito y el baño.		
11 Estado de Conservacion del Edificio			12 Importancia del Edificio Comunitariamente		
El estado de conservación de la edificación donde funciona la biblioteca San Marino es bueno. El espacio único se un espacio agradable, pintado en sus muros de blanco, con carpinteria metálica de color azul, en una combinación agradable. Los trabajos de mantenimiento que necesita son mínimos.			La finalidad de la biblioteca San Marino es el acceso de la comunidad a el conocimiento y la información. En razón a lo anterior se organizan programas de servicios básicos tales como animación y promoción a la lectura, prestamo externo de material de lectura, ludoteca, proyección de videos, grupos del adulto mayor y grupo de apoyo a las instituciones educativas, entre otros.		
13 Criterios y Sugerencias de Conservacion			14 Observaciones		
Se necesita principalmente en la biblioteca conectividad y actualización de equipos de computo, asi mismo un video beam, dvd, equipo de sonido y actualización de material videografico. Tambien es necesario en la planta física reparaciones en un muro que presenta dilataciones en el estuco y arreglo del baño que presenta una humedad que viene desde el piso 2.			Ninguna		
15 Responsable del Inventario					
Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez			
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

20

4 de 4

16 Condiciones de la edificación

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	1	Graniplast-Ladrillo visto		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo común		X			Dilataciones
	Pisos	N/A	Ceramica		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Puntual en concreto		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Asbesto cemento sobre estructu		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Repello b/ losa		X			Tiene termitas
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	1	Ceramica		X			Humedad
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	Si	N/A					Zona dura
	Anden	1	Concreto		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	3	Lámina metálica		X			Ninguna
	Rejas	2	Tubo metálico		X			Ninguna
	Ventanas	4	Lámina		X			Ninguna
	Lámparas	6	Fluorecentes		X			Ninguna
	Tomas	5	N/A		X			Ninguna
	Swiches	3	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	2	N/A					Dañados
	Aire, otros	0	N/A					N/A
	Ascensor	0	N/A					N/A
	Artefacto elect.	0	N/A					N/A
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	84	N/A		X			18 niños, 25 plasticas, 1 ergonomica y 40 rimax
	Mesas	24	Madera		X			18 niños, 4 consulta y 2 cuadradas
	Computadores	2	N/A		X			Fijos
	Estanterías	10	Metálicas		X			9 metálica y una madera
	Escritorios	1	Madera		X			Ninguna
	Archivadores	1	Madera		X			Ninguna
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminación	2	N/A		X			Ninguna
	Ventilación	2	N/A		X			Aceptable
	Seguridad	N/A	N/A		X			Ninguna
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal