

1 Identificación

Nombre	San Pedro, biblioteca pública comunitaria	Nodo	Centro	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	11
Barrio	San Pedro Claver	No. Manzana	0017	No. Predio	0001	No. Predial	E087900010000	Mat. Inmobiliaria	370-384761	Codigo Unico	01111900170001	Teléfono	3348198		
Dirección	Diag. 32 No 30-33			Altitud	959.725	Latitud	870458.998	Longitud	1063666.236	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia				

2 Ocupación Actual

2.1 Datos del Propietario				2.2 Datos del Contacto			
Nombre	Municipio, Casa de la Cultura, Sede central didactica Luis Carlo			Nombre	Rigoberto Castro		
CC/NIT	Nit:890399011-3	Teléfono	3348198	CC/NIT	16,771,379	Teléfono	3347366-3128527399
Dirección	Diag. 32 No 30-33			Dirección	Carrera 30A D No 32-26		
Municipio	Cali			Municipio	Cali		
E-Mail	bibliotecasanpedro2006@gmail.com			E-Mail	ricasor@gmail.com		
2.3 Usos Actuales				2.4 Características del Preido			
Piso 1	Salón reuniones	Mezzanine	N/A	Área Lote	64	Frente	4.8
Piso 2	Biblioteca	Piso3	N/A	No. Pisos	2	Fondo	13
Pisos Intermedios	N/A			Área Total Construida	128		
Piso Superior	N/A			Área de Biblioteca	64		

3 Capacidad de Operación

Días de Disponibilidad	Lunes a Sabado	Horarios	Lun-Vie de 8 a 1 am / 2 a 5 pm y Sab. de 8 am a 2 pm.
------------------------	----------------	----------	---

3.1 Capacidad Física

Salas Lectura (m²)	14	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	9	Salones de Reuniones (m²)	60		
S. Audiovisuales (m²)	13	Cafeteria (m²)	No		
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	17	Concetividad	Si
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A

5 Estado del Inmueble

5.1 Características del Inmueble					
Fachada	Calados-Graniplat	Estado	Bueno	Cubierta	Asbesto cemento sobre estructura metálica
Muros	Ladrillo visto, farol visto y repe	Estado	Bueno	Carpintería	Metálica
Piso	Ceramica	Estado	Bueno	Aviso	Si
Estructura	Puntual en concreto	Estado	Bueno	Baños	2
Acabados	Vinilo	Estado	Bueno	Antejardin	No

4 Fotografia General


5.2 Servicios Publicos					
	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna
Agua	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna
Telefonia	Si	EMCALI	Buena	Municipio	Ninguna
Otros	Internet	N/A	Buena	Gratis	Convenio

<p>9 Historia</p> <p>La Casa de la Cultura San Pedro, se inaugura en el año 2006, en la Alcaldía del Dr. Apolinar Salcedo y la Dra. María Cristina Jiménez, como coordinador de la red de bibliotecas el Sr. Ignacio Cerón. Antecedentes: En el año 1997 la JAC del barrio San Pedro Claver presidida por el Sr. Ramiro Salas, acepto una propuesta del grupo ALCOM para conformar un grupo de salsa con jóvenes del sector, para lo cual se designo a Jenny Cortes y a el Sr. Rigoberto Ordoñez como encargados de este grupo, como instructor el Sr. Eduardo Hernández, el grupo inicialmente se llamo "Inquietos de la Salsa", posteriormente se cambio por el de Swing Latino. Los jóvenes fueron convocados en un torneo de futbol que se realizaba en ese momento en el barrio, gracias al apoyo de la profesora María Helena, este grupo inició los ensayos en el patio de la escuela San Pedro Codenal, la Sra. Ana Beiba Uzuriaga o Corpojovent prestaban la grabadora de cassette para realizar los ensayos. Después del éxito conseguido en sus diferentes presentaciones por el grupo la JAC solicitó al comité de planificación de la comuna 11, el permiso para adquirir una casa para la sede comunal del barrio San Pedro Claver. La secretaria de Bienestar Social Rechazó el proyecto porque en ese momento ya existía una ley del Ministerio de Gobierno que no permitía construir más sedes comunales. El proyecto se modificó y se presentó ante la secretaria de cultura y fue aprobado como Casa de la Cultura de la comuna 11, finalmente fue aprobado como casa de la cultura San Pedro.</p>	<p>10 Descripción Física Y Arquitectonica Del Inmueble</p> <p>La biblioteca San Pedro esta ubicada en una edificación del barrio San Pedro Claver, que se constituye en la Casa de la Cultura del sector. La edificación de estructura puntual en concreto de dos pisos, esta ubicada de manera esquinera frente al parque del barrio. Los muros y divisiones estan construidas en calados que permiten la ventilación, ladrillo farol visto y en otros muros con repello y graniplast de la fachada. La cubierta esta conformada por láminas de asbesto cemento sobre estructura metálica. La losa de segundo piso esta conformada por estructura en lámina galvanizada y el llamado bloquelón, con acabado en ceramica. Presenta en sus dos pisos 2 salones amplios para las actividades principales de la biblioteca. Los muros tienen un acabado es estuco y vivilo al interior y enchape ceramico en baños. La cerrajería de toda la edificación esta construida en lámina para puertas y ventanas y tubería y varilla en barandas, así como platinas en las rejas de seguridad. En alguna parte de los muros, algunos artistas del sector han realizado murales que la comunidad aprecia.</p>				
<p>11 Estado de Conservacion del Edificio</p> <p>El estado de conservación de la edificación es aceptable, presenta dificultades en la cubierta por humedades y por ende deterioro en el cielo falso de panel yeso.</p>	<p>12 Importancia del Edificio Comunitariamente</p> <p>El sector del barrio San Pedro Claver es un entorno difícil por la existencia como en todo el oriente de la ciudad de Cali, de pandillas juveniles. Sin embargo la Casa Cultural de la Comuna se destaca y se respeta por que permiet realizar proyectos con niños y jovenes. Se dan actividades que suplen las necesidades basicas del entorno para madres lactantes, grupo Red Unidos del ministerio (protección a desplazados con asesoria en formación de microempresas); grupo Case Juventud (rap), las madres Fami de bienestar familiar, apoyo a guarderías de bienestar y a las instituciones educativas públicas y privadas; fundación Si es posible y el Centro de desarrollo Integral Betania (niños), apoyo a actividades culturales y apoyo a la conformación de grupos artisticos en danza, salsa y rap. Así mismo todas las actividades inherentes a la biblioteca como consulta de libros y de internet.</p>				
<p>13 Criterios y Sugerencias de Conservacion</p> <p>Según palabras del agente cultural actual, es importante para el correcto funcionamiento de la biblioteca la instalación de un sistema de aire acondicionado para el buen funcionamiento de los computadores. Tambien hace falta mas dotación de estanterías, construcción de losa de cubierta para ampliación de servicios especialmente la sala de sistemas, el mejoramiento de la iluminación artificial en el piso 1 y el suministro de un DVD, un equipo de sonido y un video beam</p>	<p>14 Observaciones</p> <p>Ninguna</p>				
<p>15 Responsable del Inventario</p>					
Entidad/Responsable	Ing. Jairo Rosero Narvaez				
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna

16 Condiciones de la edificación

	Cantidad	Material	Estado				Observaciones	
			Excelente	Bueno	Regular	Malo		
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	2	Graniplast y ladrillo farol visto		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Ceramica		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Puntual en concreto		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Asbesto cemento sobre estructu		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Panel yeso		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	2	Ceramica		X			Ninguna
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	No	N/A		X			N/A
	Anden	2	Concreto		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	7	Lámina y vidrio		X			Ninguna
	Rejas	8	Metalica enrollable		X			Acceso
	Ventanas	4	Lámina		X			Ninguna
	Lámparas	14	Fluorecentes		X			Ninguna
	Tomas	18	N/A		X			Ninguna
	Swiches	8	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	1	N/A			X		Ninguna
	Aire, otros	0	N/A		X			N/A
	Ascensor	0	N/A					N/A
	Artefacto elect.	3	N/A		X			Tv (B), Impresora (B), Minicomponente ®
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	41	N/A		X			6 niños, 35 rimax blancas.
	Mesas	16	Madera		X			6 niños y 10 cuadras
	Computadores	17	N/A		X			2 fijos y 15 Educar
	Estanterías	12	Madera		X			8 grandes y 4 pequeñas
	Escritorios	2	Madera		X			1 escritorio y 1 mesa de computo
	Archivadores	1	Metalico		X			Ninguna
	Otros	1	Metalico		x			Ninguna
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	2	N/A			X		Falta mayor entrada de luz
	Ventilacion	2	N/A			X		Deficiente
	Seguridad	N/A	N/A		X			Ninguna
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal