



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No. 11 1 de 4

1 Identificacion

Nombre	Villa Luz, biblioteca pública comunitaria	Nodo		Distrito		Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	21
--------	---	------	--	----------	--	--------------	-----------------	-----------	----	--------------------	------------------	-----------	-----	------	--------	--------	----

Barrio	Villa luz	No. Manzana	0040	No. Predio	0002	No. Predial	R017500020001	Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	01140400400002	Teléfono	No
Dirección	Calle 104 No 28D-02			Altitud	946.450	Latitud	868875.172	Longitud	1066494.895	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia		

2 Ocupacion Actual

2.1 Datos del Propietario2.2 Datos del Contacto

Nombre	JAC- Villa Luz			Nombre	Justo Pastor Moreno		
CC/NIT	N/A	Teléfono	No	CC/NIT	Sin Informacion	Teléfono	135525977
Dirección	Calle 104 No 28D-02			Dirección	Sin Informacion		
Municipio	Cali			Municipio	Cali		
E-Mail	No			E-Mail	pascoforofo@hotmail.com		

2.3 Usos Actuales

Piso 1	Biblioteca-JAC	Mezzanine	N/A	Área Lote	131	Frente	15.5
Piso 2	N/A	Piso3	N/A	No. Pisos	1	Fondo	13
Pisos Intermedios	N/A			Área Total Construida	131		
Piso Superior	N/A			Área de Biblioteca	131		

3 Capacidad de Operación

Días de Disponibilidad	Lunes a Sabado	Horarios	Lun-Vie de 8 a 12 am / 2 a 5 pm y Sab 9 am a 12 pm.
------------------------	----------------	----------	---

3.1 Capacidad Fisica

Salas Lectura (m²)	60	Sala de Sonido (m²)	No	
Salas Infantiles (m²)	18	Salones de Reuniones (m²)	No	
S. Audiovisuales (m²)	15	Cafeteria (m²)	No	
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	22	Concetividad No
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²) N/A

5 Estado del Inmueble

5.1 Características del Inmueble

Fachada	Vinilo s/repello	Estado	Mala	Cubierta	Asbesto cemento sobre estructura metálica	Estado	Bueno
Muros	Ladrillo común	Estado	Bueno	Carpinteria	Metálica	Estado	Bueno
Piso	Cemento esmaltado	Estado	Regular	Aviso	Si	Estado	Regular
Estructura	Confinada	Estado	Bueno	Baños	1	Estado	Bueno
Acabados	Vinilo	Estado	Bueno	Antejardin	No	Estado	N/A


4 Fotografia General




5.2 Servicios Publicos

	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	Si	Si	Buena	JAC	Ninguna
Agua	Si	Buena	Buena	JAC	Ninguna
Telefonia	No	N/A	N/A	N/A	Ninguna
Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A

6 Localización




7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Ffotografías Externas





INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

11

3 de 4

9 Historia

No hay información

10 Descripción Física Y Arquitectónica Del Inmueble

Predio esquinero de un piso en el barrio Villaluz del oriente de Cali. Es una construcción en "L" donde la biblioteca presenta una sucesión de espacios que dan hacia las fachadas. El piso es en cemento esmaltado, algunos muros están repellados, estucados y pintados con vinilo, pero otros fueron pintados sobre el repello. La cubierta que fue construida en tejas de asbesto cemento sobre estructura metálica tiene en algunos espacios rejas de seguridad en varilla, especialmente en el área de sistemas.

11 Estado de Conservación del Edificio

El estado de conservación de la edificación es aceptable, entendiendo que al bien inmueble se le debe de realizar varias actividades pendientes para que se vea terminada de una forma adecuada. Se destaca que el sistema de iluminación de lámparas fluorescentes es acertado, pues permite bajar las lámparas para hacerle mantenimiento fácilmente, al igual que los colores de los muros en combinación blanco con verde aguamarina.

12 Importancia del Edificio Comunitariamente

La biblioteca Villaluz da orientación a los usuarios. Tiene diferentes actividades como ayuda en tareas escolares, consulta de libros y préstamo externo, actividades de recreación, artísticas como la danza y la percusión. Se ofrecen videos educativos, clases de dibujo, de sistemas básicos y otras capacitaciones, grupos lúdicos donde se dan juegos de mesa, oralidad, cuentos, historias, leyendas y mitos.

13 Criterios y Sugerencias de Conservación

En este sector del oriente hace mucho calor y la ventilación es escasa, por tanto los espacios necesitan al menos ventiladores, cielos falsos y el área de sistemas aire acondicionado. Cambio de taza cerámica en el baño y buscar la manera que cuando llueva el agua que cae en el andén no se entre hacia la biblioteca. Es de vital importancia la señal telefónica y el servicio de internet. En cuanto a dotación falta un televisor, dvd y una vvideo beam, así como material bibliográfico actualizado, videos y didácticos. También es importante algunos instrumentos musicales que faltan y juegos de mesa.

14 Observaciones

Ninguna

15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez			
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

11

4 de 4

16 Condiciones de la edificación

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	2	Vinilo s/ bloque		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Esmaltado			X		Ninguna
	Estructura	N/A	Confinamiento		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Asbesto cemento sobre estructu		X			Ninguna
	Cielos	N/A	N/A					N/A
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	1	Ceramica		X			Inc. Poseta aseo
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	No	N/A					N/A
	Anden	2	Concreto		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	3	Lámina		X			Ninguna
	Rejas	1	Varilla y angulo		X			Acceso
	Ventanas	7	Lámina		X			Ninguna
	Lámparas	17	Fluorecentes		X			Ninguna
	Tomas	12	N/A		X			2 sin tapa
	Swiches	7	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	0	N/A					Ninguna
	Aire, otros	0	N/A					N/A
	Ascensor	0	N/A					N/A
	Artefacto elect.	1	N/A		X			Equipo de sonido
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	62	N/A		X			32 adultos, 30 niños.
	Mesas	44	Madera		X			4 infantiles, 7 cuadradas y 5 de computo
	Computadores	22	N/A		X			15 Educar, 7 fijos incompletos.
	Estanterias	11	Metalicas		X			5 buenas y 6 en mal estado
	Escritorios	1	Madera			X		Ninguna
	Archivadores	2	Metalico				X	Mal estado
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	2	N/A		X			Ninguna
	Ventilacion	2	N/A			X		Deficiente
	Seguridad	N/A	N/A			X		Faltan rejas en cielo
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal