

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LOS BIENES CULTURALES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE CALI - AÑO 2009										INMUEBLE No. BIC A-1	
										Hoja Nº	
1. Identificación Original		2. Situación Actual		3. Cumplimiento de las Normas						Conservación Tipo: 1	
1.1 Nombre	TUMBA No1	2.1 Nombre	TUMBA No1	3.1 Fachada:	Conservada	Alterada	Elementos	Materiales	Color		
1.2 Dirección	Calle de la escopeta 32	2.2 Dirección	Calle de la escopeta 32	3.2 Volumetría:	Conservada	Alterada	Altura adicionada (pisos):				
1.3 Barrio	Ciudad Jardin	2.3 Barrio	Ciudad Jardin	3.3 Adiciones:	Armónicas	No armónicas	En fachada	Cubierta	Voladizo		
1.4 Nº de Manzana		2.4 Nº de Manzana		3.4 Avisos:	No atenta	Atenta el estilo	Cerramiento	Cubierta	Acabado		
1.5 Nº del Predio		2.5 Nº del Predio		3.5 Elem. Vanos:	Sin cambios	Cambiados	Especificac.	Tipología	Material		
1.6 Área del predio		2.6 Área del predio		3.6 Identificación:	Existe	No existe	X Obligatoria				
1.7 Área ocupada		2.7 Área ocupada		3.7 Mantenimiento:	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Inexiste.		
1.8 Nº de Pisos		2.8 Nº de Pisos		3.8 Estado de la estructura:							
1.9 Estado conservación	no existe	2.9 Estado conservación	no existe	Excelente	Bueno	Regular	Mal estado	Ruina	X		
1.10 Uso Inicial del bien	funerario	2.10 Uso Actual del bien	vivienda	3.9 El uso es:	Compatible	No compatible	Atenta el BC	Quita valor	X		
1.11 Área de influencia	Demarcada	2.11 Área de influencia:	Demar. Sugerida	*Respecto al BC:	Lo respeta	No respeta	X Volúmenes	Fachadas	Cubierta		
	No demarcada	Particular (parte del BC) X	Entorno de 200 mts.	*Alturas:	Acordes	No acordes	Sobrepasa	Nº pisos:	Culatas		
Observaciones: Cultura Bolo Quebrada seca, Según arqueóloga del INCIVA Sonia Blanco; forma parte de un cementerio indígena		Observaciones: Trabajo de arqueología de rescate financiado pr la div de Cultura del Mpio Santiago de Cali e INCIVA 1996		*Torres/Antenas: Ubicación:			*Tanques/Cuartos:				
				*Vallas: Ubicación:			*Avisos/letreros: Cumplen		No cump		
				*Postes/señales: Ubicación:			*Vegetación: No entorpe		Entorpec		
4. Registro Fotográfico Actual											
<p>Posee un pozo cuadrado con camara lateral ovoidal ubicada al norte del pozo el recinto tiene una orientacion general S-N, registra cinco peldaños en la pared SW del pozo de 15cm por 20 de ancho separados unos de otros por una distancia de 40cm, la profundidad máxima fue de 2.88mt</p> <p>Previamente gaaqueada junto a otras cuatro localizadas en el mismo predio "Las tumbas no son para los muertos... Prácticas funerarias prehispánicas en el Valle del Lili" Arqueóloga Sonia Blanco, INCIVA. Trabajo de arqueología de rescate financiado por la Dirección de Cultura del Mpio Santiago de Cali e INCIVA en1996.</p> <p>Esta vivienda nueva se cosntruyó por encima del hallazgo arqueológico. No fue permitido el ingreso por parte del propietario.</p>											
5. Recomendaciones:						6. Elaboración					
Zona de interes arqueologico, por su carácter geografico se presume que deben encontrarse mas tumbas, los lotes deben ser objetos de prospeccion arqueologica previo a cualquier tipo de construccion. RETIRARLA del listado BIC.						Entidad: Departamento Administrativo de Planeación Municipal			Fecha:		
						Diligenció: Claudia Lucia Robayo			Diciembre de 2009		