

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LOS BIENES CULTURALES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE CALI - AÑO 2009										INMUEBLE No. BIC A-5		
										Hoja N°		
1. Identificación Original		2. Situación Actual			3. Cumplimiento de las Normas					Conservación Tipo: 1		
1.1 Nombre	TUMBA No 5	2.1 Nombre	TUMBA No 5		3.1 Fachada:	Conservada	Alterada	Elementos	Materiales	Color		
1.2 Dirección	Calle de la escopeta 32	2.2 Dirección	Calle de la escopeta 32		3.2 Volumetría:	Conservada	Alterada	Altura adicionada (pisos):				
1.3 Barrio	Ciudad Jardin	2.3 Barrio	Ciudad Jardin		3.3 Adiciones:	Armónicas	No armónicas	En fachada	Cubierta	Voladizo		
1.4 N° de Manzana		2.4 N° de Manzana			3.4 Avisos:	No atenta	Atenta el estilo	Cerramiento	Cubierta	Acabado		
1.5 N° del Predio		2.5 N° del Predio			3.5 Elem. Vanos:	Sin cambios	Cambiados	Especificac.	Tipología	Material		
1.6 Área del predio		2.6 Área del predio			3.6 Identificación:	Existe	No existe	Obligatoria				
1.7 Área ocupada		2.7 Área ocupada			3.7 Mantenimiento:	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Inexiste.		
1.8 N° de Pisos		2.8 N° de Pisos			3.8 Estado de la							
1.9 Estado conservación	no existe	2.9 Estado conservación	no existe		estructura:	Excelente	Bueno	Regular	Mal estado	Ruina		
1.10 Uso Inicial del bien	funerario	2.10 Uso Actual del bien	vivienda		3.9 El uso es:	Compatible	No compatible	Atenta el BC	Quita valor			
1.11 Área de influencia	Demarcada	2.11 Área de influencia:		Demar. Sugerida	*Respecto al BC:	Lo respeta	No respeta	Volúmenes	Fachadas	Cubierta		
	No demarcada	Particular (parte del BC) X	Entorno de 200 mts.		*Alturas:	Acordes	No acordes	Sobrepasa	N° pisos:	Culatas		
Observaciones:		Observaciones:			*Torres/Antenas:			*Tanques/Cuartos:				
Cultura Bolo Quebrada seca, Según arqueóloga del INCIVA Sonia Blanco; forma parte de un cementerio indígena		La Tumba N° 5 fue destruida con la cimentación construida de la vivienda actual.			*Vallas:			*Avisos/letreros:		Cumplen	No cump	
					*Postes/señales:			*Vegetación:		No entorpe	Entorpec	
4. Registro Fotográfico Actual												
<p>Previamente gaaqueada junto a otras cuatro localizadas en el mismo predio <i>"Las tumbas no son para los muertos... Prácticas funerarias prehispanicas en el Valle del Lili"</i> Arqueóloga Sonia Blanco, INCIVA. Trabajo de arqueología de rescate financiado por la Dirección de Cultura del Mpio Santiago de Cali e INCIVA en 1996.</p> <p>Esta vivienda nueva se cosntruyó por encima del hallazgo arqueológico. No fue permitido el ingreso por parte del propietario.</p>												
5. Recomendaciones:					6. Elaboración							
Esta es una zona de interes arqueologico por su carácter geografico se presume que deben encontrarse mas tumbas los lotes deben ser objetos de prospección arqueológica. Se recomienda RETIRAR del BIC de Cali.					Entidad: Departamento Administrativo de Planeación Municipal				Fecha			
					Diligenció: Claudia Lucia Robayo				Diciembre de 2009			