


# BIENES INMUEBLES DE INTERES CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI




## BIC M1-3 Banco Agrario Nivel 1 Conservación Integral

Autor: Atribuido a Borrero y Ospina  
Fecha: ca. 1930  
Calle 11 # 5-28  
Uso: Oficinas

La modernización de la ciudad en las décadas de 1920s y 1930s estuvo signado por el desarrollo del comercio trajo consigo la construcción de nuevos tipos de edificaciones como hoteles, bancos, etc. El edificio que hoy ocupa el Banco Agrario ha sido sede, durante toda su vida de distintas instituciones bancarias. Como la mayoría de las edificaciones de su época acusa la influencia de la composición académica, en este caso una fachada coronada por una gran cornisa bajo la cual se desarrollan cinco calles de vanos y tres pisos de altura. Es de destacar la elegancia de la composición, con un juego complejo de simetrías a partir de variaciones en el tratamiento de los vanos. A pesar de su relativa poca altura los diseñadores emplearon un truco visual para acentuarla, al ir disminuyendo la altura de los vanos en la medida en que ascienden. Dadas el sinnúmero de transformaciones internas del edificio se propone limitar la conservación a su fachada y primera crujía.

La existencia de edificios altos en sus dos lados contiguos los cuales además son Bienes de Interés Cultural contribuye a que no se transformen las actuales condiciones urbanas del bien, aunque estas no sean las mas adecuadas para resaltarlo.

### Zona de Influencia:



### Referencias:

Acuerdo 0232 de 2007, Plan Especial de Protección del Patrimonio Inmueble de Santiago de Cali.