

# CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO

**25**

FECHA

2022-11-24

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

DIRECCION DEL PREDIO

**Calle 18 #125-200**

BARRIO

**PANCE**

RAZÓN SOCIAL

**CONDOMINIO VALLE DEL EDEN**

## USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

## PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

**DIEGO SANCHEZ**

## PERSONA QUE ATIENDE

**DIEGO SANCHEZ**

## CÉDULA DEL PROPIETARIO

**16608405**

## TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

**3155523246**

## CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

**valledeledencondominio@gmail.com**

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

**F106900350801**

AVALÚO

**264,425,000**

TIPO DE COBRO

**CONST**

NOMBRE DE LA DERIVACION

**DERIVACION 5-4**

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

## USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

## CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

## ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

## DIÁMETRO (M)

## LONGITUD (M)

884.522

## ÁREA (M)

50304.58

## FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (&lt;5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (&lt;5MB)

UBICACIÓN

**3.336765 -76.53163 0 0**

latitud (x,y °)


3.336765

longitud (x,y °)

-76.53163

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

**Se realiza visita de control y seguimiento a la derivacion 5- 6 del rio Pance que atraviesa el predio CONDOMINIO VALLE DEL EDEN encontrandose que su uso es ornamental - no consuntivo, se observa que su cauce es mixto esta canalizado en piedra y cemento. En el momento de la visita se observa su cauce limpio, sin obstrucciones, no se perciben malos olores, usuario manifiesta que el caudal ha disminuido aun en epoca de lluvia. Se evidencia pago por cobro de TUA.**

FICHA

ACTA # 44290-17\_12\_2.pdf