

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA
2022-11-25
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO
Calle 18A #125A - 130
BARRIO
Pance
RAZÓN SOCIAL
EDUARDO PRADILLA

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

EDUARDO PRADILLA

PERSONA QUE ATIENDE

EDUARDO PRADILLA

CÉDULA DEL PROPIETARIO

19 411 221

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

edupradi@yahoo.net

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081700540000

AVALÚO

331,446,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 5-7

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE CAPTACIÓN

- ☐ Pozo
- ☒ Aljibe
- ☐ Galería filtrante
- ☐ Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☒ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)


ÁREA (M)

FOTO 1

Calle 18A #125A - 130-13_58_6.jpeg

12/12/22, 13:06

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

FOTO 2	
Calle 18A #125A - 130 (2)-13_58_11.jpeg	
UBICACIÓN	
3.33556 -76.531027 0 0	
latitud (x.y °)	
3.33556	
longitud (x.y °)	
-76.531027	
altitud (m)	
precisión (m)	
OBSERVACIONES	
Se realiza visita de control y seguimiento a las derivaciones 5- 6, 5-7 del rio Pance que pasa por el predio EDUARDO PRADILLA encontrandose que su uso es ornamental - no consuntivo, en el momento de la visita su cauce esta limpio, sin obstruccion, usuario manifietsa que el caudal ha disminuido. Existencia de un pozo para uso domestico. Se notifica cobro de TUA.	
FICHA	
Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)	