

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA
2022-11-22
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO
Calle 16A #125 - 42
BARRIO
PANCE
RAZÓN SOCIAL
CONDominio PORTOBELLO

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA VELASQUEZ

PERSONA QUE ATIENDE

CÉDULA DEL PROPIETARIO

900041673-7

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3014216871

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081900420801

AVALÚO

358,327,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 5-4

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☐ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☒ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☒ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Calle 16A #125 - 42-13_47_2.jpeg

Calle 16A #125 - 42 (2)-13_47_7.jpeg


3.337301 -76.536023 0 0

3.337301

-76.536023

altitud (m)

```
precisión (m)
```



Se realiza visita de inspeccion, vigilancia y control a la derivacion 4-4-2 del rio Pance que pasa por el predio casa 2 PARCELACION LA FINCA en atencion a queja impuesta por ciudadano por temas de coloracion oscura en el agua, no se evidencion intervencion en la derivacion.

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)