CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO

27

FECHA

2022-11-21

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

DIRECCION DEL PREDIO

Carrera 125#10-51

BARRIO

PANCE

RAZÓN SOCIAL

CORPORACIÓN COLEGIO COLOMBO BRITANICO

USO DEL PREDIO

- ( ) Agropecuario
- ( ) Minería
- ( ) Manufactura
- ( ) Electricidad
- ( ) Saneamiento
- ( ) Construcción
- ( ) Comercio
- ( ) Servicios
- (•) Institucional
- ( ) Cultura
- ( ) Vivienda
- ( ) Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

NICHOLAS REEVES

PERSONA QUE ATIENDE

Emigdio Bolaños

CÉDULA DEL PROPIETARIO

890300652-9

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3218087324

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Supervisor de mantenimiento

ESTADO

- ◯ Con concesión
- ◯ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F080500380000

AVALÚO

274,014,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 5

CALIDAD DEL BIEN

- ◉ Privado
- ◯ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- [ ] Ornamental/Estético
- [ ] Domestico/aseo/recreativo
- [x] Acueducto/consumo humano
- [ ] Riego/abrevadero
- [ ] N/A
- [ ] Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ( ) Si
- ( ) No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ( ) Si
- (•) No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ( ) Si
- (•) No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- (•) Si
- ( ) No

USO ACTUAL DEL AFP

- ◯ Guadual
- ◯ Bosques/árboles/arbustos
- ◉ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ◯ Sin cobertura vegetal
- ◯ Puente
- ◯ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ◯ Muro/reja/malla
- ◯ Edificaciones/edificios/casas
- ◯ Juegos infantiles
- ◯ Residuos sólidos/RCD
- ◯ Mixto
- ◯ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

"Aprox. 10 Metros al lado derecho izquierado y aprox 10 metros al lado derecho"

ESTADO DEL DRENAJE

- ◯ Permanente
- ◯ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

219.210

ÁREA (M)

2965.764

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.337322 -76.540152 0 0

latitud (x.y °)

3.337322

longitud (x.y °)

-76.540152

altitud (m)

precisión (m)

OBSERVACIONES

Se realiza visita de seguimiento y control donde se evidencia: estructura de captacion de agua superficial, cuentan con medidores de captacion. Se realiza recorrido por la derivacion en donde se observa que en algunos tramos hay material vegetal acomulado, se evidencia pozo con un sellado no autorizado por el DAGMA. Se evidencia fuga en los tanques de los filtros.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)