

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO

FECHA

yyyy-mm-dd

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

DIRECCION DEL PREDIO

Cale 4 #123 - 125

BARRIO

Pance

RAZÓN SOCIAL

Agropecuaria la maria

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Mare Vandame

PERSONA QUE ATIENDE

Diego Restrepo

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3113021094

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Administrador

ESTADO

 Con concesión Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F080300120000

AVALÚO

819,108,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 5-1

CALIDAD DEL BIEN

 Privado Público

CUENTA CON PERMISO?

 Si No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

27411

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.338575 -76.547803 0 0

latitud (x.y °)


3.338575

longitud (x.y °)

-76.547803

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

se hace visita de seguimiento y control a la derivación 5-1 y los drenajes intermitentes 5399 y 5400 que pasan por el predio agropecuario la maría, siendo este un lugar que cuenta en su mayoría con zonas verdes y linderos naturales y canal natural. el usuario que atiende la visita manifiesta que cuando caen fuertes lluvias el alcantarillado de la zona externa en la carretera rebosa causando así afectación a su predio puesto que ingresan aguas residuales con residuos

fecales entre otros

FICHA

ACTA 44260-18_17_11.pdf

