



CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA 2022-11-25 
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO Calle 11 # 124 - 31 Calle 11 # 124 - 31
BARRIO Pance Pance
RAZÓN SOCIAL HOGAR GERIATRICO RAICES HOME HOGAR GERIATRICO RAICES HOME
USO DEL PREDIO <input type="radio"/> Agropecuario <input type="radio"/> Minería <input type="radio"/> Manufactura <input type="radio"/> Electricidad <input type="radio"/> Saneamiento <input type="radio"/> Construcción <input type="radio"/> Comercio <input type="radio"/> Servicios <input type="radio"/> Institucional <input type="radio"/> Cultura <input type="radio"/> Vivienda <input type="radio"/> Otro
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL GLORIA PIEDAD SÁNCHEZ SOTO GLORIA PIEDAD SÁNCHEZ SOTO



PERSONA QUE ATIENDE
GLORIA PIEDAD SÁNCHEZ SOTO

GLORIA PIEDAD SÁNCHEZ SOTO

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3013161622

3013161622

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F080800190000

F080800190000

AVALÚO

365,883,000

365,883,000

TIPO DE COBRO

CONST

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

derivación 5-3-1

derivación 5-3-1

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo

 Riego/abrevadero N/A

Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
 No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
 No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
 No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
 No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
 Bosques/árboles/arbustos
 Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
 Sin cobertura vegetal
 Puente
 Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
 Muro/reja/malla
 Edificaciones/edificios/casas
 Juegos infantiles
 Residuos sólidos/RCD
 Mixto
 Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

8

8

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
 Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

258.84

ÁREA (M)

3486.025

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)



Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)



UBICACIÓN

3.33927 -76.540913 0 0

latitud (x.y °)

3.33927

longitud (x.y °)


-76.540913

altitud (m)

precisión (m)



buscar lugar o dirección



OBSERVACIONES

Se realiza visita de control y seguimiento a la derivación 5-3-1. del río Pance que pasa

Se realiza visita de control y seguimiento a la derivación 5-3-1. del río Pance que pasa por el predio HOGAR GERIÁTRICO RAÍCES HOME encontrándose que su uso es ornamental canalizado en piedra de uso no consuntivo sin obstáculos de

retención como ramas, piedras, palos. Se comunicó con la dueña del hogar geriátrico quien es arrendadora del predio y proporciona el nombre de la dueña del predio a la cual se le debe facturar el cobro de TUA.

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

✓ Enviar

Powered by **ENKÉTO**