

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO	
FECHA	2022-11-25 
NOMBRE DEL ENCUESTADOR	
DIRECCION DEL PREDIO	CALLE 18 # 122 CAASA 3 CALLE 18 # 122 CAASA 3
BARRIO	pace pace
RAZÓN SOCIAL	CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
USO DEL PREDIO	<input type="radio"/> Agropecuario <input type="radio"/> Minería <input type="radio"/> Manufactura <input type="radio"/> Electricidad <input type="radio"/> Saneamiento <input type="radio"/> Construcción <input type="radio"/> Comercio <input type="radio"/> Servicios <input type="radio"/> Institucional <input type="radio"/> Cultura <input type="radio"/> Vivienda <input type="radio"/> Otro
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL	DIANA OZUNA DIANA OZUNA

SAUL CUENCA CÉDULA DEL PROPIETARIO 85018489-7 85018489-7
TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE
CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ESTADO <input type="radio"/> Con concesión <input type="radio"/> Sin concesión
NUMERO CATASTRAL F081100090000 F081100090000
AVALÚO 417,791,000 417,791,000
TIPO DE COBRO CONST CONST
NOMBRE DE LA DERIVACION DERIVACION 5-3-1 DERIVACION 5-3-1
CALIDAD DEL BIEN <input type="radio"/> Privado <input type="radio"/> Público
CUENTA CON PERMISO? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
CAUDAL OTORGADO (LT/S)
USO <input type="checkbox"/> Ornamental/Estético <input type="checkbox"/> Domestico/aseo/recreativo <input type="checkbox"/> Acueducto/consumo humano
<input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
 No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
 No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
 No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
 No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
 Bosques/árboles/arbustos
 Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
 Sin cobertura vegetal
 Puente
 Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
 Muro/reja/malla
 Edificaciones/edificios/casas
 Juegos infantiles
 Residuos sólidos/RCD
 Mixto
 Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
 Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)



FOTO 2

UBICACIÓN

3.340283 -76.531412 0 0

latitud (x,y °)

3.340283

longitud (x,y °)

-76.531412

altitud (m)

precisión (m)

buscar lugar o dirección



OBSERVACIONES

EL PREDIO NO ES ATRAVESADO POR LA DERIVACIÓN 5-31-4 LA CUAL SI APARECE EN EL
EL PREDIO NO ES ATRAVESADO POR LA DERIVACIÓN 5-31-4 LA CUAL SI APARECE EN EL IDECS

FICHA

ACTA 44251 CALLE 18 #122 CASA 3 SALAMANDRA-0_48_34.pdf



No se pudo encontrar el archivo ACTA 44251 CALLE 18 #122 CASA 3 SALAMANDRA-0_48_34.pdf (no lo modifique si ya lo envió y desea preservarlo).

✓ Enviar

Powered by ENKÉTO