

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

| |
|---|
| PUNTO |
| FECHA 2022-11-25 |
| NOMBRE DEL ENCUESTADOR |
| DIRECCION DEL PREDIO CALLE 16A #122-200 |
| BARRIO PANCE |
| RAZÓN SOCIAL MAURICIO GARCES |

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO GARCES

PERSONA QUE ATIENDE

MAURICIO GARCES

CÉDULA DEL PROPIETARIO

6046643

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3007853134

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F080900050000

AVALÚO

173,914,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

derivacion 5-3-1

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.341339 -76.535737 0 0

latitud (x.y °)

3.341339

longitud (x.y °)

-76.535737

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se realiza visita de IVC a la derivacion 5-3-1 del rio Pance que atraviesa el predio MAURICIO GARCES encontrandose que su cauce es natural , su uso es ornamental . estetico, en el moemnto de la visita no se evidencian residuos solidos, no se perciben malos olores, no se evidencias vertimientos , su AFP esta dentro de lo establecido al lado izquierdo , al lado derecho hay muy poca presencia.

FICHA

ACTA 42337 CALLE 16A # 122-200-15_27_36.pdf