

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

| |
|--|
| PUNTO |
| FECHA 2022-11-21 |
| NOMBRE DEL ENCUESTADOR |
| DIRECCION DEL PREDIO CARRERA 122 # 15 - 23 |
| BARRIO PANCE |
| RAZÓN SOCIAL COLEGIO LICEO QUIAL |

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS QUINTERO

PERSONA QUE ATIENDE

Diego Fernando Ospina

CÉDULA DEL PROPIETARIO

900912124-3

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

5552073

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

academico@liceoquial.edu.co / tesoreria@liceoquial.edu.co

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

auxiliar de mantenimiento

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F080800390000

AVALÚO

703,037,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

derivacion 5-3-1-1

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

TIPO DE VERTIMIENTO

- Puntual
- No puntual
- No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- Doméstico
- No Doméstico
- Agua lluvia
- Otro
- No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

15

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

12340

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.342431 -76.535997 0 0

latitud (x.y °)

3.342431

longitud (x.y °)

-76.535997

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se hace visita de seguimiento y control a la derivacion 5-3-1-1 ubicada en el predio Colegio Quial. la cual ingresa desde la parte del fondo del predio, consta de ingreso en dos puntos los cuales se unifican en el mismo predio. Cuenta con canal de concreto en un sector, canal natural y canal en piedra, cuenta con linderos de zona verde. Se observan puente de paso en concreto sobre la derivacion. Se evidencia hacen mantenimiento y limpieza a la derivacion, el usuario que atiende la visita manifiesta algunas veces del predio vecino donde inicia la derivacion baja mayor caudal y este trae restos de materia orgánica. se recomienda retirar elementos que puedan contaminar la derivacion.

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)