

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA
2022-11-25
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO
CALLE 22A #122-154
BARRIO
PANCE
RAZÓN SOCIAL
MARTHA GONZALEZ

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA GONZLEZ

PERSONA QUE ATIENDE

MARTHA GONZALEZ

CÉDULA DEL PROPIETARIO

31204157

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

4877003

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

marelgom@hotmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081300060000

AVALÚO

692,778,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

30

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

6885

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.342131 -76.527628 0 0

latitud (x.y °)


3.342131

longitud (x.y °)

-76.527628

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se evidencia que el predio cuenta con dos salidas que colindran con dos predios, los cuales no estan realizando el mantenimiento necesario, para que no haya represamiento del flujo ni generación de insectos, por el estancamiento de las aguas.

FICHA

A241CALLE 22A #122-154-14_47_36.pdf