

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA 2022-11-21
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 122 #12 - 50
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Pier Anguelo Piaccine

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Pier Anguelo Piaccine

PERSONA QUE ATIENDE

William Añasco

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3166179768

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

andres-197913@hotmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Administrador

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F080800050000

AVALÚO

258,486,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

derivacion 4-4-2

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

TIPO DE CAPTACIÓN

- Pozo
- Aljibe
- Galería filtrante
- Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

TIPO DE VERTIMIENTO

- Puntual
- No puntual
- No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- Doméstico
- No Doméstico
- Agua lluvia
- Otro
- No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

"Aprox. 9 Metros al lado izquierdo y aprox 10 metros al lado derecho"

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

2094

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.342195 -76.540347 0 0

latitud (x.y °)

3.342195

longitud (x.y °)

-76.540347

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

se realiza recorrido ala derivacion 4-4-2 se evidencia una derivacion intermitente con margen protectora despejada. En la segunda visita no se permite el ingreso. El predio tiene pendiente legalizar el pozo para captación de agua subterránea que tiene.

FICHA

ACTA 42344 CRA 122 #12-50-19_39_15.pdf
