

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 16
FECHA 2022-11-23
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 121B #5-101
BARRIO PANCE
RAZÓN SOCIAL CONDominio BOSQUES DE LA RIVERA

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

lizeth Arenas

PERSONA QUE ATIENDE

Jesus Chindioy

CÉDULA DEL PROPIETARIO

900109479-9

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

4868977 - 3168308723

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

INFO@CPDADMINISTRAXIONES.COM

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F078500140000

AVALÚO

312,539,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 4-4

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☒ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

3

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

645.404

ÁREA (M)

23349.49

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.344718 -76.546307 0 0

latitud (x.y °)


3.344718

longitud (x.y °)

-76.546307

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se evidencia dos ocupaciones de cause (puentes peatonales) 1 box culvert, cuentan con conexiones para extracción del agua para las casa No. 11 y 14, cuentan ademas con extensiones en tubos de PVC.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)