

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA 2022-11-25
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO CALLE 16 #122A - 124
BARRIO PANCE
RAZÓN SOCIAL MATERNAL BILINGUE TATAS

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

ROSA ZAMUDIO HINCAPIE

PERSONA QUE ATIENDE

MARIA FERNANDA ROMERO

CÉDULA DEL PROPIETARIO

31158988

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

5552087

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F079800040000

AVALÚO

380,422,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 4-4

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

TIPO DE VERTIMIENTO

- Puntual
- No puntual
- No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- Doméstico
- No Doméstico
- Agua lluvia
- Otro
- No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

4297

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.346506 -76.534624 0 0

latitud (x.y °)


3.346506

longitud (x.y °)

-76.534624

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se realiza visita de IVC a la derivacion 4 del rio Pance que atraviesa el predio MATERNAL BILINGUE TATAS encontrandose que su cauce esta canalizado en piedra, su uso es ornamental - estetico, no consuntivo. En el momento de la visita no se evidencian residuos solidos, no se perciben malos olores, su cauce esta limpio, se evidencia tubo de pvc que descarga aguas lluvias a la derivacion su AFP esta dentro de lo establecido.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)