

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO

FECHA

2022-11-21

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

DIRECCION DEL PREDIO

Carrera 121 bis # 13 - 76

BARRIO

PANCE

RAZÓN SOCIAL

CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA CAMPESTRE

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Eleonora Vásquez Ibañez

PERSONA QUE ATIENDE

Steven Peña

CÉDULA DEL PROPIETARIO

805009980-4

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

5552731 - 3185302203

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

c.colinacampestre@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

PISCINERO

ESTADO

Con concesión

Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F080000170000

AVALÚO

238,174,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 4-6

CALIDAD DEL BIEN

Privado

Público

CUENTA CON PERMISO?

Si

No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

TIPO DE VERTIMIENTO

- Puntual
- No puntual
- No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- Doméstico
- No Doméstico
- Agua lluvia
- Otro
- No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

2

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

1060

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.346158 -76.538384 0 0

latitud (x.y °)


3.346158

longitud (x.y °)

-76.538384

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

se hace visita de seguimiento y control a la derivacion 4-6 en el predio de conjunto residencial colina campestre en la cual se evidencio el ingreso de la derivacion es zona fondo sector derecho del predio, esta se divide en dos y pasa por los laterales del predio pasando por zona trasera de las casas, cuenta con canal hecho en piedra y cemento algunas casas vierten a la derivacion aguas lluvias, en otra se observa un puente que pasa la derivacion esta se observa limpia, no presenta contaminacion de ningun tipo. se entrego circular informativa

FICHA

ACTA # 203-23_7_34.pdf