

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA
2022-11-22
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO
CARRERA 121 # 20 - 70
BARRIO
PANCE
RAZÓN SOCIAL
PARCELACION EL RETIRO

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS JORGE ABELDAÑO

PERSONA QUE ATIENDE

JORGE ABELDAÑO

CÉDULA DEL PROPIETARIO

104063

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

555221

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

cavendan@gmail.com

12/12/22, 13:25

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE PROPIETARIO
ESTADO ☐ Con concesión ☒ Sin concesión
NUMERO CATASTRAL F079600020000
AVALÚO 464,897,000
TIPO DE COBRO CONST
NOMBRE DE LA DERIVACION DERIVACION 5-3-5-1-1
CALIDAD DEL BIEN ☒ Privado ☐ Público
CUENTA CON PERMISO? ☐ Si ☐ No
CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.347053 -76.52795 0 0

latitud (x.y °)


3.347053

longitud (x.y °)

-76.52795

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

DERIVACION 5-3-5-1-1 cuetacon AFP de mas de 10mt no se evidenció vertimientos uso ornamental (lago) se evidencia un aequipo de bombeo instalado en la derivacion para uso riego de jardines

FICHA

ACTA # 188-17_45_18.pdf