

# CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

|                                   |
|-----------------------------------|
| PUNTO                             |
| FECHA                             |
| 2022-11-21                        |
| NOMBRE DEL ENCUESTADOR            |
| DIRECCION DEL PREDIO              |
| Carrera 115 #6 - 226              |
| BARRIO                            |
| Pance                             |
| RAZÓN SOCIAL                      |
| Conjunto residencial Miramontes C |

## USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

## PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

**Cesar Realpe**

## PERSONA QUE ATIENDE

**Hector Osorio**

## CÉDULA DEL PROPIETARIO

## TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

**6023733771**

## CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

**cRmiramontes3@gmail.com**

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

---

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

**F077300800000**

---

AVALÚO

**428,753,000**

---

TIPO DE COBRO

**LOTE**

---

NOMBRE DE LA DERIVACION

**QUEBRADA GUALI**

---

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

---

## USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

## SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

## EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

## SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

## EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

## USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☒ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

## CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

**4 metros a ambos lados**

## ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

## DIÁMETRO (M)

## LONGITUD (M)

## ÁREA (M)

## FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (&lt;5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.354582 -76.522062 0 0

latitud (x.y °)


3.354582

longitud (x.y °)

-76.522062

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

se realiza recorrido ala quebrada Gualí se evidencia con margen protectora despejada con vegetación a los lados presenta un encerramiento por parte del conjunto residencial Miramontes B-C

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)